

附件

吕梁市方山县督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-----|---------------|-------------|----------------------|---------------|---|---|--------|
| SX-11-050 | 11月2日 | 吕梁市 | 方山县 | 大武镇杨家会村燕沟村名小组 | 方山县亿鑫煤业有限公司 | 中国山西省吕梁市方山县G209(呼北线) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 经现场检查，该企业处于停产状态，物料采取料棚防尘措施，污水处理正常运行。存在问题：1.在厂区东侧地面的黄土铺盖，没有采取压实喷水防尘措施，建议立即整改，压实防止扬尘。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 12月15日 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-----|------------|-----------|-----------------------|---------|------------------------------|--|--------|
| SX-11-051 | 11月3日 | 吕梁市 | 方山县 | 圪洞镇西山村 | 方山县圪洞镇西山村 | 中国山西省吕梁市方山县 G209(呼北线) | 露天焚烧 | 现场检查时,圪洞镇西山村发现一处秸秆焚烧火点。 | 进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。 | 12月15日 |
| SX-11-052 | 11月3日 | 吕梁市 | 方山县 | 阳湾村 | 方山县圪洞镇阳湾村 | 中国山西省吕梁市方山县 | 露天焚烧 | 现场检查时,发现阳湾村一村民正在焚烧秸秆。 | 进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。 | 12月15日 |
| SX-11-053 | 11月3日 | 吕梁市 | 方山县 | 峪口镇 | 方山县金水湾宾馆 | 中国山西省吕梁市方山县 G209(呼北线) | 未安装治污设施 | 现场检查时,该宾馆的燃煤锅炉没有安装除尘设施,烟气直排。 | 按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。 | 12月30日 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|--------|-----|-----|-------------|--------------------|----------------|-------------------|--|---|--------|
| SX-12-150 | 11月14日 | 吕梁市 | 方山县 | 方山县麻地会乡后则沟村 | 方山县麻地会乡后则沟村 | 中国山西省吕梁市方山县方正街 | 露天焚烧 | 2018年11月14日在麻地会乡后则沟村发现有焚烧秸秆情况，有十多个着火冒烟点，分布面积为五亩。 | 进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。 | 12月15日 |
| SX-12-148 | 11月15日 | 吕梁市 | 方山县 | 方山县大武镇东相王村 | 山西煤炭运销集团吕梁蓝图煤焦有限公司 | 方山县大武镇东相王村 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 2018年11月15日对方山县蓝图煤焦有限公司进行现场检查，检查情况如下：检查时该公司正常生产，存在问题如下，一是厂区四周防风抑尘网已严重损坏，未能起到防风抑尘作用；二是厂区内露天堆放煤料数量极大，约合几千吨，未有任何覆盖措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 12月15日 |
| SX-12-146 | 11月17日 | 吕梁市 | 方山县 | 对方山县圪洞派出所对面 | 方山县圪洞派出所对面工地 | 对方山县圪洞派出所对面 | 建筑工地未落实“六个百分之百”要求 | 2018年11月17日对方山县圪洞派出所对面一个施工工地进行现场检查，检查情况如下：检查时该工地有工人正在作业，工地四周未有围挡；大片物料露天堆放，未有覆盖；未见车辆清洗设施；工地裸露面积约为6000平方米。 | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 12月15日 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|--------|-----|-----|----------------------------|---------------------------|----------------|-------------|--|--|--------|
| SX-12-147 | 11月20日 | 吕梁市 | 方山县 | 方山县车 道崖村 | 方山县车 道崖村食 品加工作 坊 | 方山县车道 崖村 | 未安装治污 设施 | 2018年11月20日于方山县周边检查时，发现车道崖村有一处食品加工点，正在使用燃煤锅炉，废气未经任何治理设施处理直排。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 12月30日 |
| SX-12-149 | 11月24日 | 吕梁市 | 方山县 | 方山县大 武镇东相 王村垃圾 焚烧 | 东相王村 垃圾焚烧 点 | 方山县大武 镇东相王村 | 露天焚烧 | 2018年11月24日我组在方山县大武镇东相王村检查时，发现村民在路边焚烧垃圾，焚烧点位十多个。 | 进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。 | 12月15日 |