

附件

德州市陵城区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-12-005	11月16日	德州市	陵城区	经济开发区来凤街北首	山东金卓钢结构有限公司	山东省德州市陵县东方红路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，发现问题如下：1. 酸洗工序正在生产，两个酸洗槽未设置酸雾收集处理装置，酸雾无组织排放；2. 热浸镀锌工序正在生产，热浸锌烟气收集装置破损，现场检查时设施未运行，热浸锌烟气从收集罩破损处外溢，（检查人员到场后紧急开启处理设施）；3. 使用氯化氨助镀，氨气未设置处理设施。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日