

附件

吕梁市方山县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-750	10 月 8 日	吕梁市	方山县	大武镇	方 山 县 嘉 隆 煤 焦 有 限 公 司	中国山西省 吕梁市方山 县大武镇举 人头村	未 安 装 治 污 设施	经现场检查，该厂未生产，发现以下问 题：1. 粉碎、筛选车间未按照环评要求 安装除尘设施和集尘罩；2. 厂区内车辆 运输道路未硬化，厂区车辆出入口未设 置车辆冲洗设施。	按环评批复要求安装治 污设施，并确保正常使 用。存在违法生产行为 的，依法立案处罚。	11 月 15 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-751	10月10日	吕梁市	方山县	大武镇	方山县聚源洗煤有限公司	中国山西省吕梁市方山县大武镇郭家沟村	未安装治污设施	经现场检查，该厂未生产，发现以下问题：1. 该厂筛分车间未封闭，筛分车间未按照环评要求安装除尘设施和集尘罩；2. 原煤堆放场未落实防尘措施，部分堆放场未封闭。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
SX-09-752	10月12日	吕梁市	方山县	大武镇	方山县源美煤焦有限公司(堆放场)	中国山西省吕梁市方山县大武镇举人头村	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，该公司正在生产，现场发现以下问题：1. 部分煤料露天堆放，未覆盖；2. 道路未硬化；3. 厂区内未设置出入车辆冲洗设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-753	10月13日	吕梁市	方山县	大武镇	方山县恒源加油站	中国山西省吕梁市方山县大武镇大武村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查，该加油站正在营业，发现问题：该店在吕梁市禁燃区内，内设有一台约0.1吨的燃煤锅炉，具体型号由于铭牌不清无法描述，属于应该淘汰的，但未淘汰拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务	10月31日
SX-09-754	10月13日	吕梁市	方山县	大武镇	方山县新世纪大酒店	山西吕梁市方山县大武桥北	经营性炉灶	经现场检查，该店正在营业，现场发现问题：该店在吕梁市禁燃区内，经营中使用燃煤炉灶，应淘汰而未淘汰。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-755	10月14日	吕梁市	方山县	大武镇	同巨矿业有限公司郭家沟村陶瓷土矿	山西吕梁市方山县大武镇郭家沟村	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，该厂正在生产。发现问题：1. 物料露天堆放，未覆盖；2. 厂区内车辆运输道路未硬化；3. 厂区门口未设置出入车辆冲洗设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-756	10月1日	吕梁市	方山县	圪洞镇	方山县方利混凝土有限公司	中国山西省吕梁市方山县圪洞镇	工业粉尘无组织排放	经现场检查，发现问题：1. 水泥、粉煤灰筒仓储存，仓顶自带滤芯除尘器未按要求安装袋式除尘设施；2. 料仓搅拌设施未安装除尘设施，运行时粉尘无组织外排。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-757	10月12日	吕梁市	方山县	圪洞镇	方山县污水处理厂中水外排工程项目	中国山西省吕梁市方山县圪洞镇	建筑工地未落实“六个百分百”要求	经现场检查，该工地正在建设，现场发现以下问题：1. 施工工地周边部分未围挡；2. 物料堆放未覆盖；3. 出入车辆未设置冲洗设施；4. 施工现场地面未硬化。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日
SX-09-758	10月12日	吕梁市	方山县	圪洞镇	方山县建筑安装工程公司服装厂项目	中国山西省吕梁市方山县圪洞镇建军庄村	建筑工地未落实“六个百分百”要求	经现场检查，该工地正在建设，现场发现以下问题：1. 物料堆放未覆盖；2. 出入车辆未设置冲洗设施；3. 施工现场地面未硬化。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日
SX-09-759	10月12日	吕梁市	方山县	圪洞镇	方山县中石嘉苑小区建设项目	中国山西省吕梁市方山县圪洞镇建军庄村	建筑工地未落实“六个百分百”要求	经现场检查，该工地正在建设，现场发现以下问题：1. 施工工地周边部分未围挡；2. 物料堆放未覆盖；3. 出入车辆未设置冲洗设施；4. 施工现场地面未硬化。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-760	10月4日	吕梁市	方山县	马坊村	方山县野林生物科技有限公司	方山县马坊镇马坊村	未安装治污设施	经现场检查，该公司未生产，该公司从事饮料生产，发现以下问题：1. 该公司未经环保审批；2. 该公司锅炉房内设置1台2吨燃煤锅炉，型号为DZL2~1.25AII，现场只有除尘设施，没有安装脱硫设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
SX-09-761	10月1日	吕梁市	方山县	峪口镇	山西新星冶炼集团有限公司焦化厂	中国山西省吕梁市方山县峪口镇东湾村	治污设施不正常运行	经现场检查，该公司焦化炉正在生产，焦炉燃烧废气经脱硫设施处理后排放，但现场发现在线监测设施未运行。检查在线监测系统历史数据发现，2018年9月30日该厂在线监测设施也没有运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。调查核实，依法查处。	11月15日
SX-09-762	10月3日	吕梁市	方山县	峪口镇	方山县外贸铝矾土加工厂	中国山西省吕梁市方山县方正街	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，该厂未生产，但发现以下问题：堆料场部分物料露天堆放，没有防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-763	10月4日	吕梁市	方山县	峪口镇	方山县阳 岢山石材 有限公司	中国山西省 吕梁市方山 县峪口镇杜 家会村	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	经现场检查，该公司未生产，发现以下 问题：1. 石料堆放场未落实扬尘防护措 施，石料露天堆放；2. 厂区车辆运输 道路未硬化。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网，并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的，依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条，立案处罚。	10月31日
SX-09-764	10月5日	吕梁市	方山县	峪口镇	方山县衡 宝复合板 有限公司	中国山西省 吕梁市方山 县峪口镇后 南村	治污设施不 正常运行	经现场检查，该企业未生产，但现场有 生产痕迹，导热油锅炉还有余温，现场 检查生产记录，发现10月2日有生产 记录。发现以下问题：该厂燃煤导热油 锅炉其脱硫设施已闲置，脱硫池及加药 搅拌器内液体已清空，但锅炉有余温， 有生产使用迹象。	调查核实，依法查处，符 合移送公安行政拘留条 件的，及时移送。调查核 实，依法查处。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-765	10月5日	吕梁市	方山县	峪口镇	吕梁忠信 钢构工程 有限公司	中国山西省 吕梁市方山 县峪口镇峪 口村	未落实 VOCs 整治要求	经现场检查，该企业正在生产，主要从事移动板房制造，现场未有涂漆作业，但厂门口有涂漆作业的痕迹，地面有较多油漆，且有打开的油漆桶在现场存放，现场未发现有 VOCs 收集处理设施。厂区门口存有较多涂完漆的移动板房。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
SX-09-766	10月11日	吕梁市	方山县	峪口镇	方山县峪 口镇易地 扶贫搬迁 二期工程 峪安苑住 宅小区项 目	中国山西省 吕梁市方山 县 G209(呼 北线)	建筑工地未 落实“六个百 分百”要求	经现场检查，该工地正在作业。发现以下问题：1. 物料堆放未覆盖，黄泥土露天堆放；2. 出入车辆 1 未冲洗，门口没有冲洗设施；3. 车辆运输道路地面未硬化。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日