

附件

衡水市安平县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-904	10月6日	衡水市	安平县	安平县 302省道 北50路北	河北亿利 金属网制 品有限公 司	河北省衡水 市安平县 S302	治污设施不 正常运行	现场检查时发现，该企业正在生产，存 在问题：电焊切割车间焊烟净化装置均 有安装，但均未使用，车间烟雾较多。	调查核实，依法查处，符 合移送公安行政拘留条 件的，及时移送。	11月15日
HB-09-905	10月7日	衡水市	安平县	安平县崔 岭村村东 300米处， 保衡路北 侧	安平县煜 能加油站	河北省衡水 市安平县 S231	未安装油气 回收装置或 装置不正常 运行	检查时发现，该企业正在营业，油气回 收装置均有安装，发现问题：1.4号加 油箱正在使用，油气回收装置设施损 坏，未运行。	含VOCs物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行，收集后的废气经处理 达标后排放。存在违法生 产行为的，依据《大气污 染防治法》第一百零八 条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-906	10月7日	衡水市	安平县	安平县为民街北侧	友林国际城棚户区改造项目	河北省衡水市安平县为民东街272号	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在施工，未提供相关手续，施工现场未满足施工工地“六个百分百”标准，存在问题：1. 施工道路未全部硬化，积尘较为严重；2. 物料堆放未百分百覆盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日
HB-09-907	10月7日	衡水市	安平县	安平县西环与北外环交叉口往东约300米，南大良村村北	安平县西环与北外环交叉口往东约300米南大良村村北垃圾焚烧	河北省衡水市安平县中心路	露天焚烧	检查时发现，在安平县西环与北外环往东南方向约300米，南大良村村北一深沟处，存在问题：1. 露天焚烧垃圾及豆秸秆，燃烧面积较大，烟雾严重。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
HB-09-908	10月4日	衡水市	安平县	安平县西外环与南外环交叉处路南	安平县华晟新型环保建材有限公司	河北省衡水市安平县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施，场内积尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日