

## 附件

### 辛集市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-055	9月18日	辛集市	辛集市	高新区	理联化工有限公司	中国河北省 石家庄市辛 集市	其他涉气环 境问题	现场检查时企业未生产，发现该企业8号含铬废物储库臭气无组织排放集气面积不够，起不到收集作用，库房刺鼻异味较大。	调查核实，责令整改。	10月31日
HB-08-058	9月18日	辛集市	辛集市	高新区	辛集市九元化工有 限责任公 司	中国河北省 石家庄市辛 集市 S392(衡井 线)	工业粉尘无 组织排放	现场检查时企业正在生产，存在问题：1台25吨燃煤熔盐炉上煤口及烟煤贮库附近地面存在大量煤粉尘痕迹，日常运行期间每4小时利用铲车上煤一次，存在煤粉尘无组织排放污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-056	9月22日	辛集市	辛集市	位伯镇	辛集市宏达塑料制品厂	中国河北省石家庄市辛集市位伯镇西吕村	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时发现该企业正在生产，发现问题：造粒、注塑产生的 VOCs 废气光解催化处理设施，未按环评批复（辛环表〔2018〕148 号）要求安装 VOCs 超标报警装置。	按环评批复（辛环表〔2018〕148 号）要求，完善 VOCs 超标报警装置。	10月31日
HB-08-057	9月17日	辛集市	辛集市	辛集镇	河北德瑞淀粉有限公司	河北省石家庄市辛集市	其他涉气环境问题	现场检查时，发现企业正在生产，有环保治理设施，手续齐全，淀粉车间排放口排放的工艺废气有刺鼻酸性发酵异味。	调查核实，责令整改。	10月31日