

附件

阳泉市城区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-051	9月21日	阳泉市	城区	鲍马坪	阳泉市政工程有限 公司	中国山西省 阳泉市城区 鲍马坪	未安装治污 设施	现场检查该企业有生产，密闭沥青罐排气口未安装 VOCs 净化设施。排气口排气量不大。目前，市场上新售该设备配备有排气烟净化处理设施。该企业设备老旧，2005 年安装设备未配备烟尘处理设施	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	10月31日
SX-08-052	9月19日	阳泉市	城区	城区义井镇河下村 平阳路西侧	阳泉市岩鹏瑞达工 贸有限公司	山西省阳泉市郊区义井镇河下村木器厂	治污设施不 正常运行	经现场检查，该企业正在生产，存在问题：1. 家具生产，打磨作业过程未开启风处理设施设备，粉尘无组织排放；2. 喷漆房未开启净化装置，该车间有环保设备改造标识，但是仍无序喷漆生产；2. 净化设备滤芯堵死，未及时更换，即使开启，也无处理效果。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-053	9月21日	阳泉市	城区	城区义井镇小河村	山西金源工程材料有限公司阳泉分公司	中国山西省阳泉市城区义井镇小河村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查该企业正在生产，原材料堆放车间密封不好，有部分露天堆放没有苫盖，风起可见粉尘。生产车间没有密封，车间内粉尘大，粉尘细，粉尘窗户外排。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
SX-08-054	9月30日	阳泉市	城区	城区义平路(原阳泉速凝剂厂院内)	原阳泉速凝剂厂院内露天刷漆点	中国山西省阳泉市城区义平路(原阳泉速凝剂厂院内)	未落实VOCs整治要求	现场检查该加工点没有安装VOCs处理设施，有两个工人正在露天油漆，现场气味严重。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日
SX-08-055	9月25日	阳泉市	城区	德胜东街	阳泉市中海国能晋东石油销售有限公司	阳泉市城区德胜东街(化工厂北门)	未落实VOCs整治要求	现场检查发现该加油站，1.12-13号加油机油气回收装置没有运转；2.13号加油枪胶圈破损；3.现场加油时汽油味道重。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-056	9月25日	阳泉市	城区	南外环王家峪村 (原城区耐火材料厂)	阳泉市城区诚信汽配维修服务中心	阳泉市城区王峪村	治污设施不正常运行	现场检查该修理厂正在生产，喷漆房没有密闭，VOCs 设施运转不正常。主要表现在，1 喷漆房下角两个排气孔，漆外泄痕迹明显；2VOCs 净化设备老旧，仅配备活性炭过滤装置；3 活性炭过滤设备未密封，气体直接排向大气	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日
SX-08-057	9月22日	阳泉市	城区	平阳路(阳泉污水处理厂对面)上坡	平阳路(阳泉污水处理厂对面)上坡木器加工厂	中国山西省阳泉市郊区G207(桃南东街)	新发现清单外“散乱污”	现场检查该厂正在生产，没有提供环评文件和营业执照。现场有刚喷漆完作业，未见 VOCs 处理设备，建有敞开大气污染作业场地	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日
SX-08-058	9月22日	阳泉市	城区	平阳路，污水处理厂，对面，斜坡路往上	城区平阳路污水处理厂对面家具加工厂	中国山西省阳泉市郊区G207(桃南东街)	新发现清单外“散乱污”	经现场检查，该企业正在生产，存在问题：无营业执照，喷漆作业未安装 VOCs 设施，有粉尘产生未安装除尘设施废气及粉尘无组织排放。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-059	9月22日	阳泉市	城区	平阳路污水处理厂正对面	平阳路污水处理厂正对面大理石石材加工厂	中国山西省阳泉市郊区G207(桃南东街)	工业粉尘无组织排放	现场正在生产，粉尘大，没有除尘设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
SX-08-060	9月22日	阳泉市	城区	平阳路西侧	城区平阳路西侧石材加工厂	中国山西省阳泉市郊区G207(桃南东街)	工业粉尘无组织排放	现场检查该企业正在生产，存在问题：露天切割石板材，没有除尘设施，工业粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日