

附件

晋城市城区督办问题清单

| 序号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|----|------|------------------------------------|-----------------------|------------------|---|--------------------------|-------|
| SX-02-207 | 7月3日 | 晋城市 | 城区 | 白水东街 | 金泰翔工贸有限公司 | 中国山西省晋城市城区白水东街 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 检查时发现该企业有一台1蒸吨的燃煤锅炉，锅炉主体设备、烟气管道未拆除，锅炉房未断水断电，随时有恢复使用的能力。 | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。 | 7月10日 |
| SX-02-208 | 6月27日 | 晋城市 | 城区 | 百灵街 | 安阳市永恒建筑安装有限责任公司城区棚户区改造回迁楼7#、8#建筑工地 | 中国山西省晋城市北石店镇S227(畅安路) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时，该建筑工地正在施工，主要存在以下问题：工地主要道路未进行硬化，出入车辆清洗设施未正常启用。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 7月10日 |

| 序号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|----|------------------|---------------|-----------------------|---------------|---|--|-------|
| SX-02-209 | 6月30日 | 晋城市 | 城区 | 北环街郭山村道路东侧 | 郭山村煤渣物料堆场 | 中国山西省晋城市城区西上庄办事处 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 检查时,该物料堆场存在以下问题:煤堆土方未苫盖。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| SX-02-210 | 6月28日 | 晋城市 | 城区 | 北环街刘家川村 | 建鑫隆水泥制品厂 | 中国山西省晋城市北石店镇S332(北环街) | 未落实VOCs整治要求 | 检查时,该企业现场有作业痕迹,主要存在以下问题:1.现场未能提供任何相关环保审批手续;2.露天从事预制件脱模剂涂刷作业,空气中散发刺鼻气味,无VOCs环保治理,直接向大气无组织排放。 | 未经审批的项目完成整改并取得相关手续后,方可恢复生产;含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。 | 7月15日 |
| SX-02-211 | 6月29日 | 晋城市 | 城区 | 北石店乡司徒村村委会南侧道路向西 | 司徒村北石店乡连片无名沙厂 | 中国山西省晋城市城区北石店乡 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 检查时,距晋城市城区北石店乡司徒村村委会西侧370米处存在露天连片沙厂,该连片沙厂正在作业,存在问题:建筑沙土露天堆放未苫盖。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月10日 |
| SX-02-212 | 6月29日 | 晋城市 | 城区 | 北石店镇 | 北石店镇无名废旧塑料加工厂 | 中国山西省晋城市城区 | 未安装治污设施 | 现场检查时该塑料加工厂未生产。存在问题:现场发现有一小房内安装有一台干式塑料颗粒破碎机,未配套粉尘收集治理设施,周边堆存有约50多袋用塑料编织带装的加工成品。 | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。 | 7月15日 |

| 序号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|----|----------|---------------------|---------------------|---------------|---|---|-------|
| SX-02-213 | 6月28日 | 晋城市 | 城区 | 北石店镇刘家川村 | 晋城市城区北石店镇刘家川村无名物料堆场 | 山西省晋城市城区北石店镇(北环街) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 检查清单外场地时,发现原兰花集团第一化肥厂搬迁后遗留的物料堆场,该企业搬迁后残留的煤矸石、煤渣等物料长期露天堆放,数量巨大,目测占地约30亩左右,未落实扬尘综合治理措施。据群众反映和检查组现场观察,仍有车辆来运输物料,易产生扬尘污染。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| SX-02-214 | 6月28日 | 晋城市 | 城区 | 北石店镇刘家川村 | 晋城市太行钙品有限公司 | 中国山西省晋城市城区S332(北环街) | 治污设施正常运行 | 该企业清单外现场检查时,该企业正常生产。存在问题:该企业石灰窑生产线涉嫌未正常使用大气污染治理设施,排放的烟气未经脱硫处理外排,经现场检查和询问企业负责人证实,该烟气脱硫设施未添加任何脱硫剂,经现场PH测试,烟气脱硫废水呈酸性,PH试纸对比值约为6。 | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。 | 7月15日 |
| SX-02-215 | 7月4日 | 晋城市 | 城区 | 北岩村口2号院 | 晋城市小张汽修有限公司 | 中国山西省晋城市城区西环路西上庄办事处 | 治污设施正常运行 | 现场检查时正在营业中,检查发现:1.该修理厂正在补漆作业,喷漆房活性炭VOCs治理设施闲置,未将活性炭和收尘滤网安装于设施内;2.无环保手续。 | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用;未经审批的项目完成整改并取得相关手续后,方可恢复生产。 | 7月15日 |

| 序号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|------|-----|----|-----------|---------------------|-------------------|------------------|---|---|-------|
| SX-02-216 | 7月4日 | 晋城市 | 城区 | 北岩村口2号院 | 晋城市城区鑫磊家具加工中心 | 中国山西省晋城市城区西环路 | 治污设施不正常运行 | 现场检查时正在生产中，检查发现：1. 未开启粉尘污染治理设施，现场地面有大量积尘；2. 未能提供环保手续。 | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用；未经审批的项目完成整改并取得相关手续后，方可恢复生产。 | 7月15日 |
| SX-02-217 | 7月4日 | 晋城市 | 城区 | 北岩村口2号院内 | 北岩村口2号院内木器加工作坊 | 山西省晋城市城区西上庄办事处西环路 | 未安装治污设施 | 现场检查时正在生产中，检查发现：1. 开料等工序未配套收尘设施，粉尘无组织排放；2. 未能出示环保手续。 | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 7月15日 |
| SX-02-218 | 7月4日 | 晋城市 | 城区 | 北岩村平安街北1号 | 晋城市华远商贸有限公司内不锈钢门窗涂刷 | 中国山西省晋城市城区西环路 | 未安装治污设施 | 检查时该企业正在生产，存在以下问题：1. 现场检查时企业未能提供工商、环保手续；2. 车间内钢构件喷涂区未安装污染防治设施，工业粉尘无组织排放。3. 烘烤房无污染治理设施，烟气直排。 | 未经审批的项目完成整改并取得相关手续后，方可恢复生产；按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 7月15日 |
| SX-02-219 | 7月2日 | 晋城市 | 城区 | 畅安路、环区西路 | 环区西路鼎鑫玻璃施工地块 | 中国山西省晋城市城区环区西路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时，该建筑工地正在施工，存在以下问题：1. 主要施工道路未进行硬化；2. 施工时未湿法作业。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 7月10日 |

| 序号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|----------|-----|----|-------------------------|----------------|---------------------|------------------|---|---|----------|
| SX-02-220 | 6 月 29 日 | 晋城市 | 城区 | 城区西上庄办事处北环街牛山口方向阎庄公交站西侧 | 阎庄-牛山口环境综合整治工地 | 中国山西省晋城市城区西上庄办事处北环街 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时发现该工地正在施工，存在问题如下：1. 未设置施工现场出入车辆冲洗清洁平台；2. 大量裸土未苫盖。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 7 月 10 日 |
| SX-02-221 | 6 月 30 日 | 晋城市 | 城区 | 后书院居委会北 1000 米 | 晋城市恒东球墨铸造有限公司 | 山西省晋城市城区西上庄办事处郭山村 | 新发现清单外“散乱污” | 清单外企业，检查时有生产痕迹，发现问题如下：1. 该企业为球墨铸造行业，企业营业执照截止到 2013 年 8 月 19 日。营业范围明确为球墨铸造筹建相关服务（不得从事生产经营活动）；2. 浇注工序未安装烟尘收集、处理设施，对照生环部量化问责新散乱污认定标准（4）铸造：熔炼、浇注工序未安装烟尘收集、处理设施……该企业符合散乱污认定标准；3. 现场发现中频炉熔炼工序烟气收集污染防治设施涉嫌不正常运行。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 7 月 10 日 |
| SX-02-222 | 7 月 7 日 | 晋城市 | 城区 | 黄华街 | 晋 E22776 渣土车 | 山西省晋城市城区黄华街 | 渣土车覆盖不完全 | 检查时发现一渣土运输车辆正在城市道路黄华街上行驶未苫盖，车牌号为晋 E22776，造成城市道路扬尘污染。 | 依法查处，加大检查力度。 | 7 月 10 日 |

| 序号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|----|------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--|------------------------------|-------|
| SX-02-223 | 7月1日 | 晋城市 | 城区 | 金鼎路 | 中建二局三建山西晋城富士康科技生活园区梧桐苑工程建筑工地 | 中国山西省晋城市城区金鼎路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时，该工地正在施工，存在以下问题：建筑工地、沙土裸露未苫盖；施工主要道路未硬化；现场施工未采取湿法作业，造成扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 7月10日 |
| SX-02-224 | 7月1日 | 晋城市 | 城区 | 金鼎路 | 山西省地质勘查局212地质队 | 山西省晋城市泽州县凤城路 | 未安装治污设施 | 现场检查时，山西省地质勘查局212地质队正在进行现场灌注基础施工。存在问题如下：现场露天拆解水泥包未进行粉尘收集或者采取抑尘措施，造成扬尘四溢。 | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 7月15日 |
| SX-02-225 | 7月8日 | 晋城市 | 城区 | 晋城市城区 | 安新钣金“喷漆”店 | 中国山西省晋城市城区景西路3253号 | 未安装治污设施 | 现场检查时，该店正在经营。发现问题：1. 该钣金喷漆店无任何手续；2. 在门店内打磨和喷漆，无环保设施，未安装VOCs废气收集处理装置。 | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 7月15日 |
| SX-02-226 | 7月3日 | 晋城市 | 城区 | 晋城市城区红星街 | 晋城市标准件厂 | 中国山西省晋城市红星街西段195号 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 经现场检查，该厂存在问题：该厂食堂内发现清单外1蒸吨燃煤锅炉烟囱未拆除、所有连接管道、电机和线路未切断，现场储存有大量燃煤。 | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。 | 7月10日 |
| SX-02-227 | 6月28日 | 晋城市 | 城区 | 晋城市久远混凝土有限公司东北侧70米道路北侧 | 中国铁塔公司晋城市分公司 | 中国山西省晋城市城区G5512(晋焦高速) | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时，发现该分公司仓库内有一台0.12蒸吨燃煤供热锅炉未严格执行锅炉淘汰标准，未拆除烟囱和清除储存的燃料。 | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。 | 7月10日 |

| 序号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|------|-----|----|------------|--------------|-------------------------|---------------|--|---|-------|
| SX-02-228 | 7月5日 | 晋城市 | 城区 | 晋韩路与北环路交叉口 | 晋城市城区通运汽车修理厂 | 山西省晋城市城区西环路 | 治污设施不正常运行 | 检查时，该修理厂正常经营，现场有一喷漆烤房，房内停放有一辆黑色SUV，已完成喷漆，烤房内散发出较大刺鼻气味。存在问题：1. 该修理厂不能提供营业执照和环保手续。经查，该企业执照已注销。2. 喷漆房活性炭VOCs设施闲置，设施内无活性炭和收尘滤网，喷漆所产生的废气直排。 | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 7月15日 |
| SX-02-229 | 7月8日 | 晋城市 | 城区 | 景西路 | 景西路无名塑钢加工厂 | 晋城市城区景西路 | 未安装治污设施 | 检查时，企业存在问题如下：1. 不能提供营业执照和环保手续。2. 塑钢切割过程无粉尘收集设施，塑料粉尘四处散落。 | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 7月15日 |
| SX-02-230 | 7月8日 | 晋城市 | 城区 | 景西路 | 金峰门业 | 中国山西省晋城市城区景西路3253号 | 未落实VOCs整治要求 | 检查时该企业正在生产，存在以下问题：1. 企业现场未能提供环保手续；2. 该企业露天喷涂磁光漆，未建设污染防治设施，VOCs未收集无组织向大气排放。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。 | 7月15日 |
| SX-02-231 | 7月8日 | 晋城市 | 城区 | 景西路 | 景西路废弃棉花厂锅炉 | 中国山西省晋城市城区景西路与北环街交界口西南侧 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 检查时发现一清单外0.1蒸吨燃煤锅炉，所有管道、线路和烟囱完好，可投入使用。该锅炉所在厂房在城市建成区内，属于应淘汰燃煤锅炉。 | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。 | 7月10日 |

| 序号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|----|----------|--------------------|-------------------|---------------|--|---|-------|
| SX-02-232 | 7月8日 | 晋城市 | 城区 | 景西路3253号 | 铁艺大门作坊 | 山西省晋城市城区道头村 | 未落实VOCs整治要求 | 检查时发现，一家制作铁艺大门的无名作坊，检查时在场的人称该厂属另外一家作坊。简易厂房内堆有喷漆气泵、铁艺门喷漆件和喷漆原材料，大门外有露天喷好的铁艺大门，无任何环保治理设施。VOCs无组织排放。属于第十类散乱污类型企业。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。 | 7月15日 |
| SX-02-233 | 6月26日 | 晋城市 | 城区 | 陵沁路山口 | 晋城市钻石水泥有限责任公司粉磨分公司 | 山西省晋城市城区S332(北环街) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现企业存在问题如下：1. 厂区门口处进出厂区车辆清洗设施未正常使用，意识到督查时，设施才开启并正常使用；2. 厂区内道路扬尘较严重，企业洒水降尘工作有待加强。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| SX-02-234 | 7月4日 | 晋城市 | 城区 | 平安街 | 晋城市惠诚汽修厂 | 中国山西省晋城市城区平安街 | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查时正在营业中，检查发现：1. 厂房内露天喷漆，VOCs无组织排放；2. 未办理环评手续。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。 | 7月15日 |
| SX-02-235 | 7月4日 | 晋城市 | 城区 | 平安街 | 豆芽生产作坊 | 山西省晋城市城区平安街 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查未生产，但室外有3台燃煤小锅炉（分别为0.15和0.1和0.1蒸吨）仍在生产使用，未拆除烟囱、所有连接管道，电线未切断，现场储存有大量燃煤。 | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。 | 7月10日 |

| 序号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|----|-------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|--|--|-------|
| SX-02-238 | 7月4日 | 晋城市 | 城区 | 平安街28号 | 晋城市城区新云沙发店 | 山西省晋城市城区平安街 | 治污设施不正常运行 | 现场检查时正在生产，检查发现：1. 抛光打磨机收尘管道脱落，未正常使用；2. 自动打孔机布袋收尘设施闲置未安装使用。 | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 7月15日 |
| SX-02-239 | 7月1日 | 晋城市 | 城区 | 山西底村东北300米 | 晋城市博康特建材有限公司 | 山西省晋城市城区西上庄街道办事处 | 清单内燃煤锅炉未淘汰 | 该企业在燃煤锅炉清单内，检查时已停产。发现存在问题：1. 企业一台1蒸吨的燃煤锅炉未拆除到位，烟囱未拆除；2. 发泡车间生产线VOCs设施未正常启用。 | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务；按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 7月10日 |
| SX-02-240 | 7月1日 | 晋城市 | 城区 | 山西底村招呼公交车站西北侧100米 | 晋城市绿能泡沫材料厂 | 中国山西省晋城市城区山西底村 | 治污设施不正常运行 | 检查时，该企业正在生产，新发现问题：该企业闲置VOCs环保污染治理设施，检查时设施不通电，经打开控制机箱发现开关处于关闭状态，造成异味弥漫，严重污染环境。 | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 7月15日 |
| SX-02-241 | 6月26日 | 晋城市 | 城区 | 省道S322 | 晋城绕城高速东掩大桥段东侧150米处山西公路局晋城分局晋城北段工作点 | 中国山西省晋城市城区G5503(环城高速) | 未安装治污设施 | 检查时，该工作点停放山西公路局晋城分局晋城北段车辆，据现场管理员介绍，原该厂区属其他企业，已搬迁，检查时发现存在以下问题：1. 现场有煤炭堆放，且有简易燃煤小锅炉热融沥青生产设备，承装沥青的铁桶和简易生产设备尚有余温，疑似此处存在使用煤炭生产沥青作业行为；2. 现场管理员称此设备不归公路局所有，因此无提供任何环保部门审批手续；3. 现场无任何环保防治污染设施，生产产生废气未经处理直接向大气无组织排放。 | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 7月15日 |

| 序号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|----|------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|--|--|-------|
| SX-02-242 | 6月26日 | 晋城市 | 城区 | 省道 S322 | 晋城绕城高速东掩大桥段西北侧160米处无名沙场 | 中国山西省晋城市城区 G5503(环城高速) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 检查时，该沙场现场无相关人员，未进行作业，据周边居民介绍，该沙场是东掩村居民私自堆放沙子在此处。主要存在以下问题：1. 沙堆露天存放未完全蓬盖，据周边居民介绍，起风时沙石满天，造成严重扬尘污染。2. 现场无任何喷淋洒水设施，作业时造成扬尘污染。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| SX-02-243 | 7月6日 | 晋城市 | 城区 | 太行路 | 中国石油天然气股份有限公司山西销售晋城分公司太行北路加油站 | 中国山西省晋城市城区新市东街 | 未安装油气回收装置或装置不正常运行 | 检查时该加油站正常营业，存在以下问题：加油站2号加油机92#车用汽油（A1）油气回收处理设施不运行，油气直排。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 7月15日 |
| SX-02-244 | 7月8日 | 晋城市 | 城区 | 泰欣街与苑北路交叉口 | 晋城市城区鑫裕晨汽车修理厂 | 晋城市城区泰欣街与苑北路交叉口 | 未落实 VOCs 整治要求 | 检查时，该修理厂正常经营，现场有一喷漆烤房。存在问题：1. 该修理厂现场不能提供环保手续；2. 喷漆房活性炭 VOCs 设施闲置，设施内无活性炭和收尘滤网，喷漆所产生的废气直排。 | 未经审批的项目完成整改并取得相关手续后，方可恢复生产；含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。 | 7月15日 |

| 序号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|----|------|----------------|--|---------------|---|---|-------|
| SX-02-245 | 7月5日 | 晋城市 | 城区 | 西环路 | 燃煤锻造小作坊 | 中国山西省晋城市城区西环路晋城市国土局城区分局西上庄国土所西侧道路180米处小路北侧40米处民房 | 未安装治污设施 | 检查时正在生产中。存在问题：1. 该小作坊未办理任何手续；2. 露天使用燃煤炉进行钢筋锻造，有噪声和烟尘产生，无任何污染防治设施。 | 未经审批的项目完成整改并取得相关手续后，方可恢复生产；按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 7月15日 |
| SX-02-246 | 7月3日 | 晋城市 | 城区 | 小白水村 | 西武匠小白水村燃煤堆场 | 中国山西省晋城市城区 X747 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 检查时，西武匠车站旁有多处煤堆露天存放，大部分未苫盖，无防尘抑尘设施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| SX-02-247 | 6月30日 | 晋城市 | 城区 | 迎宾街 | 晋城市城区峰源鑫工贸有限公司 | 山西省晋城市城区 X747 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 清单外企业，检查时，该水泥搅拌站物料堆场有施工痕迹，主要存在以下问题：1. 搅拌站物料露天大量存放未苫盖；2. 进出口未设置车辆冲洗平台。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |

| 序号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|----|------|--------------------|----------------------|---------------|---|--|-------|
| SX-02-248 | 6月28日 | 晋城市 | 城区 | 中原东街 | 木·天然防腐木业门店 | 山西省晋城市城区G5512(晋焦高速) | 未落实 VOCs 整治要求 | 清单外场地，检查中发现该店门口有喷涂油漆作业，存在问题如下：1. 现场无法提供营业执照；2. 露天使用水漆木油涂料喷涂木栅栏，无任何污染防治设施，无组织排放 VOCs。 | 未经审批的项目完成整改并取得相关手续后，方可恢复生产；含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。 | 7月15日 |
| SX-02-249 | 7月7日 | 晋城市 | 城区 | 中原西街 | 中铁三局耀华建设办公室露天涂刷油漆 | 山西省晋城市城区中原西街 | 未落实 VOCs 整治要求 | 位于中原西街与东挠村交叉口西南角的中铁三局耀华建设临时办公室，检查时发现在办公室门前露天晾晒刚刚涂刷完红白油漆的铁制护栏，办公室东侧第二间房发现作业用油漆桶和油漆刷，VOCs 无组织排放，造成周边大气污染。 | 含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。 | 7月15日 |
| SX-02-278 | 6月29日 | 晋城市 | 城区 | 北石店镇 | 原晋城市第一化肥厂对面无名木材加工厂 | 中国山西省晋城市泽州县S332(北环街) | 未安装治污设施 | 检查时该无名木材加工厂两台机器正在露天室外作业。存在问题：该木材加工厂未安装粉尘收集治理设施，粉尘无组织排放。 | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 7月15日 |
| SX-02-279 | 6月29日 | 晋城市 | 城区 | 北石店镇 | S332 北环街公路旁废弃场地 | 中国山西省晋城市泽州县S332(北环街) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 检查时发现晋城市北环街公路旁废弃场地内有6处约上万吨煤矸石及煤矸石沫露天堆放，未覆盖，无任何防尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |

| 序号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|----|---------|----------------|-------------------|---------------|---|---|-------|
| SX-02-280 | 6月30日 | 晋城市 | 城区 | 北石店镇司徒村 | 北石店镇司徒村无名石材加工厂 | 中国山西省晋城市 | 未安装治污设施 | 现场检查发现，北石店镇司徒村铁路旁一无名石材加工厂正在作业。存在问题：1. 厂内环境脏乱差，未安装治污设施，扬尘严重；2. 现场检查要求提供相关环保手续，但企业无法提供。 | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用；未经审批的项目完成整改并取得相关手续后，方可恢复生产； | 7月15日 |
| SX-02-281 | 6月30日 | 晋城市 | 城区 | 北石店镇司徒村 | 北石店镇司徒村铁路旁废弃场地 | 中国山西省晋城市S332(北环街) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查发现，北石店镇司徒村铁路旁一废弃场地内大量煤及煤泥露天堆放，未覆盖，无任何防尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |