附件

长垣县督办问题清单

| 序号 | 检查 时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|----------|-----|-----|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---|----------------------------------|-------|
| HN-01-271 | 6月11日 | 新乡市 | 长垣县 | 长垣县 矿山路 | 长垣模锻科技有 限公司 | 中国河南省新乡市长 垣县矿山路 | 治污设施不正 常运行 | 现场检查时正在生产,中频 炉车间除尘设施未开,车间 有粉尘散排现象 | | 7月15日 |
| HN-01-272 | 6月12日 | 新乡市 | 长垣县 | 丁栾镇 韩寨学 校附近 | 丁栾镇韩寨学校 附近建筑工地 | 中国河南省新乡市长 垣县 | 建筑工地未落 实"六个百分 百"要求 | 拆除建筑过程中,粉尘污染 较较重。 | 严格落实"六个百分之 百"要求,加强工地扬 尘控制。 | l |
| HN-01-273 | 6月13日 | 新乡市 | 长垣县 | 樊相镇 | 河南省安尔富门 业有限公司 | 中国河南省新乡市长 垣县 S213 | | 现场检查时止在生产。现场 有烟尘散排,喷漆车间有一 段集气管未接入废气处理设 施,烟气直接排放。 | 存储米用密闭上艺或 | 7月5日 |

| 序号 | 检查 时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|----------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------------------|--------------------------|--|---|-------|
| HN-01-274 | 6月13日 | 新乡市 | 长垣县 | 樊相镇 | 长垣县方圆橡塑 有限公司 | 中国河南省新乡市长 垣县 S213 | 未落实 VOCs 整 治要求 | 现场检查时停产。VOCs 处理 设施尚未安装,车间废气简 单通风排气筒排放。 | 含 VOCs 物料的生产、 存储采用密闭工艺或 在有集气系统的密闭 空间进行,收集后的废 气经处理达标后排放。 | 7月5日 |
| HN-01-275 | 6月14日 | 新乡市 | 长垣县 | 南蒲 | 长垣县植鑫青铜 工艺品 | 中国河南省新乡市长 垣县 | 清单内整改类 "散乱污"未 完成整改 | 现场检查时停产。存在问题:1.有一台小土加热炉未拆除;2.有一台加热炉无除尘设施。 | | 7月15日 |
| HN-01-276 | 6月14日 | 新乡市 | 长垣县 | 南蒲 | 河南宝起华东起重机有限公司 | 中国河南省新乡市长 垣县纬四路 | 工业粉尘无组 织排放 | 现场检查时正在生产。露天 进行喷砂作业,无任何防治 设施,粉尘散排严重。 | 易产生扬尘物料采取 密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或 建设挡风抑尘网,并采 取洒水、喷淋、苫盖等 综合措施。 | 7月5日 |
| HN-01-277 | 6月16日 | 新乡市 | 长垣县 | 蒲东 | 三木橡胶厂 | 中国河南省新乡市长 垣县 S308(山海大 道) | 清单内整改类 "散乱污"未 完成整改 | 现场检查时该厂未生产,但 电机有余热,有生产迹象, 未搬迁到位。 | 淘汰类"散乱污"按照 "两断三清"标准关停 取缔;整改类"散乱污" 限期完成整治任务,经 相关部门会审签字后 方可恢复生产。 | 7月15日 |

| 序号 | 检查 时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|----------|-----|-----|----|----------------|--------------------|------------------------------|---|---|------|
| HN-01-278 | 6月21日 | 新乡市 | 长垣县 | 苗寨 | 根吾预制板厂 | 中国河南省新乡市长 垣县 | 清单内淘汰类 "散乱污"未落 实"两断三清" | 现场检查时停产。生产设备、原料、产品未清理。存在明显生产的迹象,未完成"散乱污"企业综合整治。 | 取缔;整改类"散乱污" | |
| HN-01-279 | 6月22日 | 新乡市 | 长垣县 | 南蒲 | 河南省远升起重 机有限公司 | 中国河南省新乡市长 垣县长恼路 | 未落实 VOCs 整 治要求 | 现场检查时停产。现场有明显刷漆痕迹,该厂有机废气 收集处理设施未安装,有机 废气直接排放。 | 含 VOCs 物料的生产、 存储采用密闭工艺或 在有集气系统的密闭 空间进行, 收集后的废 气经处理达标后排放。 | 7月5日 |
| HN-01-280 | 6月22日 | 新乡市 | 长垣县 | 魏庄 | 河南重工起重机 集团有限公司 | 中国河南省新乡市长 垣县长恼路 | 工业粉尘无组 织排放 | 现场检查该厂正常生产。车 间焊接过程有旱烟散排现 象。 | 易产生扬尘物料采取 密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或 建设挡风抑尘网,并采 取洒水、喷淋、苫盖等 综合措施。 | 7月5日 |