

附件

天津市北辰区督办问题清单

序号	时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
TJ-01-001	6月20日	天津市	北辰区	辰昌路北 仓示范镇	经典建设有 限公司	中国天津 市北辰区 辰昌路	建筑工地未 落实“六个 百分百” 要求	检查过程中发现到路灰尘较大，车辆过往时尘土飞扬。检查组对道路附近的北仓示范镇F地块等施工工地进行了检查，发现该工地未落实“六个百分百”要求：1. 原料未覆盖；2. 未配备雾炮机，车辆冲洗等装置；3. 施工现场脏乱差。	严格落实“六个百 分之百”要求，加 强工地扬尘控制。	6月30日
TJ-01-002	6月20日	天津市	北辰区	津霸公路 与福源路 之间	天津宇昊建 设工程集团 有限公司	中国天津 市北辰区 G104(武静 线)	建筑工地未 落实“六个 百分百” 要求	检查时发现，津霸公路与福源路之间施工工地及周边：1. 部分原料土堆未覆盖；2. 施工道路未硬化；3. 没有车辆冲洗设备。	严格落实“六个百 分之百”要求，加 强工地扬尘控制。	6月30日
TJ-01-003	6月21日	天津市	北辰区	九园公路	九园路中化 加油站南侧 西久圆煤炭 经营部	中国天津 市北辰区 九园公路 辅路	工业粉尘无 组织排放	根据群众举报，九园中化（中国化工）加油站南侧有煤炭经营部长期露天堆放煤炭，夜间经营产生扬尘污染。经现场检查 1. 该煤炭场一侧已被土堆封住，但仍有一条路可供车辆出入；2. 现场有少量煤炭未完全覆盖；3. 现场停有多辆铲车，主要设备未拆除。	易产生扬尘物料 采取密闭储存或 输送方式；块状物 料入棚入仓或建 设挡风抑尘网，并 采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。	7月5日