附件

鹤壁市山城区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-128	7 月 10 日	鹤壁市	山城区	221 省道旁	山城区 221 省道旁砂石料场	河南省鹤壁市山城区 S221	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业未生产。存在问题：大量砂石料露天堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8 月 10 日
HN-03-129	7 月 11 日	鹤壁市	山城区	朝阳街 369 号	鹤壁飞鹤股份有限公司	河南省鹤壁市山城区朝阳街 369 号	未落实 VOCs 整治要求	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：胶鞋粘胶工序未安装 VOCs 收集处理设施，有机废气直排。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8 月 10 日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-130	7 月 13 日	鹤壁市	山城区	春雷路南段	山城区春雷路旁铁粉堆放场	河南省鹤壁市山城区泗滨街中段	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，山城区春雷路旁铁粉堆放场，大量铁粉露天堆放未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8 月 10 日
HN-03-131	7 月 21 日	鹤壁市	山城区	东环城路故县村南侧	东环城路故县村南侧无名煤矸石堆	河南省鹤壁市山城区	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时未生产，存在问题：煤矸石露天堆放未完全苫盖，易引起扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8 月 10 日
HN-03-132	7月9日	鹤壁市	山城区	-	鹤壁市星科建材有限公司	鹤壁市山城区东环城南（故县村南）	治污设施不正常运行	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：破碎工序和筛分工序的除尘设施未开启，工业粉尘直排。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8 月 10 日
HN-03-133	7 月 15 日	鹤壁市	山城区	-	鹤壁鑫瑞隆机械设备有限公司	河南省鹤壁市山城区 S221 东岭鹤壁市东岭华鑫矿山机械铸造厂内	未安装治污设施	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：浇注工序未安装治污设施，废气无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8 月 10 日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-134	7 月 12 日	鹤壁市	山城区	红旗街	李培红洗浴店	河南省鹤壁市山城区红旗街	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现，该洗浴店有一台 0.2 蒸吨燃煤锅炉，未在 2017 年 10 月底前取缔，不在当地应淘汰锅炉清单内。	严格按要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7 月 30 日
HN-03-135	7 月 12 日	鹤壁市	山城区	红旗街	山城区红旗街小锅炉（王平安）小旅舍	河南省鹤壁市山城区红旗街	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现，该旅社有一台 0.1 蒸吨燃煤锅炉，未在 2017 年 10 月底前取缔，不在当地应淘汰锅炉清单内。	严格按要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7 月 30 日
HN-03-136	7 月 15 日	鹤壁市	山城区	红旗街东环路	鹤壁市瑞隆化工有限公司	河南省鹤壁市山城区 S221	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现，该企业有一台 4 蒸吨燃煤锅炉，未在 2017 年 10 月底前取缔，不在当地应淘汰锅炉清单内。	严格按要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7 月 30 日
HN-03-137	7 月 12 日	鹤壁市	山城区	红旗街铁东路南 400 米路西	鹤壁市新荣汽车电器有限公司	河南省鹤壁市山城区铁东路	治污设施不正常运行	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：注塑工序治污设施未运行，有机废气直排。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8 月 10 日
HN-03-138	7 月 15 日	鹤壁市	山城区	军鹤线	军鹤线旁煤矸石堆场	河南省鹤壁市山城区	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，大量煤矸石、煤渣露天堆放未苫盖，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8 月 10 日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-139	7 月 10 日	鹤壁市	山城区	山城区 302 省道旁	煤矸石堆放场	河南省鹤壁市山城区	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，山城区 302 省道旁大量煤矸石露天堆放，未采取防尘抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8 月 10 日
HN-03-140	7 月 20 日	鹤壁市	山城区	山城区 S302(西环线)道旁石灰堆场	山城区 S302(西环线)道旁石灰堆场	河南省鹤壁市山城区 S302(西环线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，发现该石灰堆场未生产，存在问题：大量石灰露天堆放未完全苫盖，易引起扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8 月 10 日
HN-03-141	7 月 11 日	鹤壁市	山城区	山城区奔流街	鹤壁市山城区奔流街建筑工地	河南省鹤壁市山城区奔流街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：土堆未完全苫盖，扬尘污染严重。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7 月 30 日
HN-03-142	7 月 12 日	鹤壁市	山城区	山城区奔流街旁	林州二建集团建设有限公司	河南省鹤壁市山城区奔流街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：未采取湿法作业，扬尘污染严重。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7 月 30 日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-143	7 月 15 日	鹤壁市	山城区	山城区军鹤线旁	军鹤线旁煤矸石堆场 2	河南省鹤壁市山城区	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，大量煤矸石露天堆放未苫盖，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8 月 10 日
HN-03-144	7 月 11 日	鹤壁市	山城区	山城区牟山大道	鹤壁市山城区牟山大道混凝土搅拌站	河南省鹤壁市山城区牟山大道	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业未生产。存在问题：大量物料露天堆放，未苫盖，扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8 月 10 日
HN-03-145	7 月 11 日	鹤壁市	山城区	山城区牟山大道旁	鹤壁市山城区牟山大道旁砂石堆放场	河南省鹤壁市山城区牟山大道	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，山城区牟山大道旁大量沙石等物料露天堆放未苫盖，扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8 月 10 日
HN-03-146	7 月 22 日	鹤壁市	山城区	山城区牟山大道旁	山城区牟山大道旁煤渣堆放场	河南省鹤壁市山城区 S302(山城路)	物料堆场未落实扬尘治理措施	经检查时，发现该渣土堆场正在生产，存在问题：大量渣土露天堆放未苫盖，扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8 月 10 日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-147	7 月 15 日	鹤壁市	山城区	山城区西环北路	鹤壁市山城区西环路建红汽修部	河南省鹤壁市山城区山城路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现， 该企业正常经营，有一台 0.1 蒸吨燃煤锅炉，未在 2017 年 10 月底前淘汰，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7 月 30 日
HN-03-148	7 月 20 日	鹤壁市	山城区	山城区西窑头村	山城区山城路旁西窑头村渣土堆	河南省鹤壁市山城区山城路	物料堆场未落实扬尘治理措施	经检查时，该渣土堆场未生产，存在问题：大量渣土堆露天堆放未完全苫盖，易引起扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8 月 10 日
HN-03-149	7 月 12 日	鹤壁市	山城区	山城区长风路北段元泉村口	鹤壁市长风路改荣黄油销售部	河南省鹤壁市山城区 S221	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现，该企业有一台 0.1 蒸吨燃煤锅炉，未在 2017 年 10 月底前取缔，不在当地应淘汰锅炉清单内。	严格按要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7 月 30 日
HN-03-150	7 月 10 日	鹤壁市	山城区	山城区长风南路	鹤壁市山城区长风南路炉渣堆放场	河南省鹤壁市山城区	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，山城区长风南路大量炉渣露天堆放，未完全苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8 月 10 日
HN-03-151	7 月 10 日	鹤壁市	山城区	石林镇西马村路南	鹤壁市升飞电器设备有限公司	河南省鹤壁市山城区陶苑大道	工业粉尘无组织排放	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：喷塑工序未在建成的车间内作业，在车间内敞开式喷塑，粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8 月 10 日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-152	7 月 11 日	鹤壁市	山城区	西扒厂村	西扒厂村小学校旁垃圾堆放点	河南省鹤壁市淇滨区 S221	焚烧垃圾或树叶	检查时发现，西扒厂村小学校旁垃圾堆放点露天焚烧垃圾，气味刺鼻。	依法查处，加大检查力度。	7 月 30 日
HN-03-153	7 月 11 日	鹤壁市	山城区	长风路 48 号	鹤壁市山城区长风路 48 号建筑工地	河南省鹤壁市山城区长风路 48 号	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：大面积土方未苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7 月 30 日
HN-03-155	7 月 10 日	鹤壁市	山城区	中罗村	中罗村路口煤矸石堆场	河南省鹤壁市山城区 S221	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，中罗村路口大量煤矸石露天堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8 月 10 日