

附件

晋城市城区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-01-136	6 月 13 日	晋城市	城区	北石店镇	富景写字楼西侧	中国山西省晋城市城区新市东街 741 号	建筑工地未落实“六个百分百”要求	场地渣土无遮盖，未落实六个百分百。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6 月 30 日
SX-01-137	6 月 13 日	晋城市	城区	北石店镇	司徒小镇 10 号楼回迁房西侧水泥销售点	中国山西省晋城市城区 S332(北环街)	物料堆场未落实扬尘治理措施	水泥堆露天堆放未遮盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	6 月 30 日
SX-01-138	6 月 13 日	晋城市	城区	北石店镇	阳光地带 B3-1 地块	中国山西省晋城市城区 S332(北环街)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	进出车辆未清洗，物料未完全遮盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6 月 30 日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-01-139	6月13日	晋城市	城区	北石店镇	久建工贸有限公司北侧厂地	中国山西省晋城市城区	物料堆场未落实扬尘治理措施	原料露天堆放，无任何遮盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	6月30日
SX-01-140	6月17日	晋城市	城区	山西底村	晋城市绿能泡沫材料厂	中国山西省晋城市城区	未安装治污设施	现场检查时，该企业未生产。存在问题：1. 滑石粉投料工序未配备粉尘收集设施；2. 海绵切割，发泡工序未配套环保处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
SX-01-143	6月22日	晋城市	城区	白水东街	晋城圆梦城市广场商业楼及地下车库项目西侧工地	中国山西省晋城市城区白水东街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，裸土堆露天堆放，周围无围挡。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SX-01-144	6月22日	晋城市	城区	城区	德源绿洲9号10号楼及配套商业工程	中国山西省晋城市城区泽州南路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，正在开工，开挖未进行湿法作业，地面未硬化，出入车辆冲洗设备闲置，物料未完全苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SX-01-145	6月23日	晋城市	城区	白水东街	白水东街公园里项目工地	中国山西省晋城市城区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，工地施工道路未硬化，车辆进出未冲洗。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-01-146	6 月 24 日	晋城市	城区	太岳街	公园上城项目 工地	中国山西省晋城市城区太岳街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该企业正在开工，未湿法作业，道路未硬化。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6 月 30 日