

附件

安阳市北关区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-13-036	2018/12/1	安阳市	北关区	安阳市北关区人民大道与光明路交叉口向北200米	安阳市凯丰丰田汽车销售服务有限公司	河南省安阳市北关区G4(京港澳高速)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时发现，该企业已落实重污染天气应急减排要求，已按要求停止喷漆、烤漆工段生产。存在问题：活性炭吸附装置内三层活性炭层仅安装了一层，未落实 VOCs 整治要求。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/1/15