

## 附件

### 北京市昌平区督办问题清单

| 编号        | 检查时间       | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称            | 污染源<br>地址         | 问题类型                          | 现场问题情况详述   | 整改要求  | 完成时限       |
|-----------|------------|-----|-----|------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|--|---|------------|
| BJ-13-001 | 2018/11/27 | 北京市 | 昌平区 | 马池口镇       | 万泰利克<br>药业有限公司       | 北京市<br>昌平区宏<br>畜路 | 未 安 装 治 污<br>设施               | 该企业正常经营，存在问题：1. 净制筛<br>选车间废气未按环评要求经布袋除尘<br>收集处理；2. 炒制车间废气未按环评要<br>求经高效过滤器及活性炭吸附后排放。                                  | 按环评批复要求安装治<br>污设施，并确保正常使<br>用。存在违法生产行为<br>的，依法立案处罚。   | 2019/1/15  |
| BJ-13-002 | 2018/11/30 | 北京市 | 昌平区 | 崔村镇        | 北京公昌<br>建工贸有<br>限公司  | 北京市昌<br>平区        | 物 料 堆 场 未<br>落 实 扬 尘 治<br>理措施 | 该企业为石料加工企业，现场检查时该<br>企业正常生产，存在问题：1. 石料破碎<br>机运输皮带共 5 条均未密闭；2. 一号破<br>碎机喷淋装置检查时没有喷水（工作人<br>员解释水管冻了，但检查时打开水阀后<br>可喷水）。 | 易产生扬尘物料采取密<br>闭储存或输送方式；块状<br>物料入棚入仓或建设挡<br>风抑尘网，并采取洒水、<br>喷淋、苫盖等综合措施。<br>对企事业单位存在违法<br>行为的，依据《大气污染<br>防治法》第一百一十七<br>条，立案处罚。 | 2018/12/31 |
| BJ-13-003 | 2018/11/27 | 北京市 | 昌平区 | 马池口镇       | 北京宏伟<br>双华印刷<br>有限公司 | 北京市<br>昌平区亭<br>北路 | 治 污 设 施 不<br>正常运行             | 该企业正常生产，现场检查时发现以下问<br>题：黑白印刷和彩印车间油墨废气等离<br>子处理设施未运行，仅风机开启，废气直排。  | 调查核实，依法查处，符<br>合移送公安行政拘留条<br>件的，及时移送。   | 2019/1/15  |