

廊坊市安次区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-11-056	11 月 4 日	廊坊市	安次区	码头镇	廊坊市乾瑞包装制品有限公司	河北省廊坊市安次区	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业印刷生产线正在生产，未执行减排清单中停产的要求。	责令整改，依法查处。	12 月 30 日
HB-11-048	11 月 5 日	廊坊市	安次区	仇庄乡	廊坊市安次区仇庄鑫旺彩钢加工部	河北省廊坊市安次区	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业仅一条彩钢加工生产线，粘胶工艺为热熔粘胶，无 VOCs 防治处理措施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12 月 30 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-11-047	11 月 8 日	廊坊市	安次区	仇庄乡	廊坊市安次区仇庄新浩彩钢钢构复合板厂	河北省廊坊市安次区	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，网上备案仅组装加工线，生产厂房四周未封闭，生产设备有 5 台压瓦机、1 台切割机、复合板生产线（粘胶机），粘胶工序未安装 VOCs 污染防治设施，切割机无污染防治设施（除尘设施）。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	12 月 30 日
HB-11-052	11 月 8 日	廊坊市	安次区	葛渔城边家坟村	廊坊市安次区葛渔城盛发自行车配件厂	河北省廊坊市安次区	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，喷涂和打磨生产线水喷淋除尘设施闲置、未运行，收尘管道破损；喷涂线烘干工序 VOCs 污染防治设施未运行，设施操作灯未亮，操作开关处关闭状态；生产车间粉尘和有机废气通过 2 组排风扇直排。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12 月 30 日
HB-11-055	11 月 8 日	廊坊市	安次区	码头镇	廊坊市万邦彩印有限公司	河北省廊坊市安次区	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，环评要求光氧催化 2 台，实际 1 台；印刷工序废气治理设施（光氧催化），仪表盘未亮灯，开关按键处于关闭状态，VOCs 污染防治设施未运行。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12 月 30 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-11-054	11 月 9 日	廊坊市	安次区	廊大路	廊坊市新城混凝土有限公司	河北省廊坊市安次区	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，共有 2 条混凝土生产线，粉尘污染治理设施在运行；混料站、装料区、进出口场地设置有喷淋系统，未使用；进出原料车和商混车都未进行水喷淋，场地扬尘较重；部分回收物料露天堆放，未覆盖。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12 月 30 日
HB-11-050	11 月 10 日	廊坊市	安次区	东沽港四街村	洪强自行车零件加工厂	河北省廊坊市安次区	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，抛丸工序在生产，喷涂工序（产生粉尘）未安装污染防治设施，通过风机直接排放到厂房屋顶。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12 月 30 日
HB-11-053	11 月 10 日	廊坊市	安次区	葛渔城镇黄槽村村西口	廊坊市安次区葛渔城森友木器加工厂	河北省廊坊市安次区	未安装治污设施	现场检查时，该厂正在生产，木器加工车间正在加工木制品，未配备 VOCs 处置设施的喷漆车间正在喷漆。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12 月 30 日
HB-11-049	11 月 11 日	廊坊市	安次区	仇庄乡建设村	仇庄乡建设村 272 省道东侧无名水泥板加工厂	河北省廊坊市安次区 S272(廊崔线)	未安装治污设施	现场检查时，企业正在生产，有一台筛沙机，一台搅拌机，主要产品为水泥道板，筛沙机搅拌机未封闭，无污染治理设施；现场有约 200 平方米砂土堆场，露天堆放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12 月 30 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-11-051	11月11日	廊坊市	安次区	东沽口镇 马道口村	廊坊市安次区隆盛金属制品厂	河北省廊坊市安次区G112(京环线)	治污设施不正常运行	现场检查时，两套喷涂生产线，均正常生产，其中一条生产线配备的除尘器和VOCs处理设施已损坏无法使用，废气在生产线上方散排。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日
HB-11-057	11月11日	廊坊市	安次区	于常甫村	廊坊市志永得印务有限公司	中国河北省廊坊市安次区	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业在生产，其中1台粘胶机、3条印刷线在运行（两个生产工序产生VOCs），已安装VOCs污染治理设施，但该设施未运行（设备操作灯未亮，风机关闭，VOCs污染治理设施按键处于关闭状态）。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日
HB-12-065	11月14日	廊坊市	安次区	北史家务乡	廊坊市洪烽印刷有限公司	河北省廊坊市安次区西昌路	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，企业正在生产，未落实应急预案要求停产，两台印刷机正在作业，废气处理设施正常运行。	责令整改，依法查处。	12月30日
HB-12-066	11月14日	廊坊市	安次区	北史家务乡永兴木材市场院内	廊坊市安次区长城纸塑制品厂	中国河北省廊坊市安次区永兴路	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，企业正在生产，两台印刷机正在作业，废气处理设施正常运行，未落实重污染天气应急响应停产要求。	责令整改，依法查处。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-12-071	11月14日	廊坊市	安次区	码头镇	廊坊市海翔印刷有限公司	河北省廊坊市安次区码头镇济南屯	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，企业正在生产，未落实应急响应停产措施，一台覆膜机正在作业。	责令整改，依法查处。	12月30日
HB-12-072	11月14日	廊坊市	安次区	调河头乡	廊坊市富宏新型建材有限公司	河北省廊坊市安次区S272(廊崔线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，企业物料堆场未按照要求覆盖到位，场地有两台机械在作业，产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	12月15日
HB-12-068	11月15日	廊坊市	安次区	仇庄乡	廊坊市博浩印刷有限公司	河北省廊坊市安次区S272(廊崔线)	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，企业的印刷生产线正在生产，未落实企业应急预案停产的要求。	责令整改，依法查处。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-12-069	11月15日	廊坊市	安次区	仇庄乡	廊坊市汇钰模塑有限公司	河北省廊坊市安次区	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，多条注塑生产线正在生产，环保设施正在运行，未落实企业应急预案停产要求。	责令整改，依法查处。	12月30日
HB-12-067	11月20日	廊坊市	安次区	仇庄乡	仇庄乡大刘庄村东口焚烧秸秆点	河北省廊坊市安次区	露天焚烧	现场检查时，发现该地块现场大面积焚烧枯草。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	12月15日
HB-12-064	11月21日	廊坊市	安次区	安次区北史家务乡	廊坊市宏远再生资源回收有限公司院内金辉塑料热熔厂	河北省廊坊市安次区北史家务乡	新发现清单外“散乱污”	现场检查时，该厂正在生产，塑料热熔机器运行中，无治污处理设备，无环保手续，地面散落大量废弃塑料，厂房内有刺激性气味，地面有污水及油液滴渗。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	12月30日
HB-12-070	11月24日	廊坊市	安次区	廊坊市安次区仇庄乡付庄村村口	廊坊市汇钰模塑有限公司	中国河北省廊坊市安次区	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，注塑机有临时停产现象，表面留有余温，车间内有明显气味。	责令整改，依法查处。	12月30日

