附件

邢台市柏乡县督办问题清单

	编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
НВ	-11-214	11月8日	邢台市	柏乡县	柏乡镇南阳园区	邢台市政 建设集团 股份有司 公司	中国河北省 邢台市柏乡 县东楼线	建筑工地未 落实"六个百 分百"要求	现场检查时,该工程正在作业,施工场地全部都已进行地面推平土地裸露,约200米已开挖土方,该施工场地六个百分百未落实。存在问题: 1.该工程施工场所四周均没有采取围挡措施; 2.施工场地地面清理土堆、开挖土方、土堆、沙堆均未采取任何覆盖等防尘抑尘措施; 3.施工场地没有配套雾炮、洒水设施,作业地面清理推平、开挖、填埋等均没有采取洒水、湿法作业; 4.场地路面没有采取洒水压实等防止扬尘措施防尘抑尘措施。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实"六个百分之百"要求,加强工地扬尘控制。	12月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
НВ-12-198	11月23日	邢台市	柏乡县	经济开发区	柏乡县就 业和社会 保障服务 中心项目	中国河北省 邢台市柏乡 县槐西路与 槐北路交叉 口西北角	建筑工地未 落实"六个百	现场检查时发现,柏乡县就业和社会保障服务中心项目工地正在建设,未落实建筑工地"六个百分百"要求。存在问题:1.未安装车辆冲洗平台;2.工地内大面积裸土、堆土未覆盖,未洒水喷淋;3.未按要求设置工地围挡。	《大气污染防治法》第 一百一十五条处罚,严 格落实"六个百分之百"	12月15日