

附件

滨州市沾化区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-11-013	11月8日	滨州市	沾化区	富国街道 马家村	滨州市沾化区恒毅煤点	山东省滨州市沾化区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查该原煤销售点在经营过程中原煤未苫盖，院内有一原煤筛选设备无污染防治设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	12月15日
SD-11-012	11月9日	滨州市	沾化区	城北工业园清风一路路口	沾化区城北工业园有机肥厂	山东省滨州市沾化区城北工业园路口	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查发现该项目无营业执照及环保相关手续，该项目使用已经停产的企业场地进行堆肥，少部分有机肥料使用了防风抑尘网遮盖，检查时工程车间正在整理场内肥料，属正常生产，厂区东北角存有堆肥中使用的白色塑料薄膜和肥料废弃物，大部分肥料没有进行遮盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	12月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-12-027	11月15日	滨州市	沾化区	滨海镇	滨州市沾化区汇宏新材料有限公司	中国山东省滨州市沾化区滨海镇大义路疏港路	未按要求严格落实应急预案	检查时发现，该企业生产，贫液泵频率控制在 80%-84%，脱硝尿素配比浓度为 46%，电压控制在 30-48KV。焙烧炉烟气在线监测设备氮氧化物数据降低了 10%左右。存在问题：焙烧炉静电除尘电流控制 123-316mA，与橙色预警停限产措施不一致。	责令整改，依法查处。	12月30日