

附件

新乡市封丘县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-253	10月3日	新乡市	封丘县	曹岗乡	曹岗乡S227线东段路北无名建筑工地	中国河南省新乡市封丘县S227	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在作业。存在问题：未采取湿法作业，渣土车未苫盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日
HN-09-254	10月8日	新乡市	封丘县	城关乡陈堂村	金龙金属型材有限公司	中国河南省新乡市封丘县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正常生产。存在问题：1. 物料露天破碎，未采取防尘降尘措施；2. 环保设施建设不完善，生产工艺较落后，生产设施和污染防治措施老化严重，存在着安全及环境风险。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-255	10月5日	新乡市	封丘县	城关镇	绿能保温材料有限公司	中国河南省新乡市封丘县 S311	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：原料电加热工序生产中，VOCs 废气处理设施未开启。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HN-09-256	10月7日	新乡市	封丘县	城关镇西关村封曹路路东	兴达汽修	中国河南省新乡市封丘县（临近封丘县第二石油销售有限公司）	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业未生产。存在问题：喷漆房内味道刺鼻，现场判定近期有使用迹象，只安装除尘设施，未配备 VOCs 废气收集处理设施，无营业执照。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HN-09-257	10月5日	新乡市	封丘县	封曹路路南 369 号	源通汽车维修站	中国河南省新乡市封丘县 S227(封曹路)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在营业。存在问题：喷漆工序未安装 VOCs 收集处理设施，有机废气直排。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-258	10月1日	新乡市	封丘县	封丘县西环路西、规划路路南	新乡市金果食品厂施工工地	中国河南省新乡市封丘县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1. 车辆进出口位置未安装喷淋装置；2. 未采取围挡措施；3. 未湿法作业；4. 厂区内土方未进行覆盖，易引起扬尘。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日
HN-09-259	10月2日	新乡市	封丘县	王村乡	民生学校及幼儿园建设工程项目施工工地	中国河南省新乡市封丘县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：大面积土方露天堆放，未采取防尘降尘措施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日