

附件

承德市承德县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-1080	10月14日	承德市	承德县	岔沟乡	承德县恒伟矿业集团有限公司	河北省承德市承德县岔沟乡下局子村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该企业正在检修设备。存在问题：1. 成品料场未采取苫盖减尘抑尘措施；2. 尾矿库部分矿渣未进行覆土等生态修复；3. 矿石堆场和进料口未建料棚进行减尘抑尘等措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-1081	10月9日	承德市	承德县	六沟镇	承德郎标门业制造有限公司	中国河北省承德市承德县六沟新兴产业聚集区	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时企业正在生产，提供的排污许可证为平泉市环保局核发。存在问题：1. 企业在热塑贴膜工序，安装工序使用粘合剂，未进行有机废气有效收集；2. 涂装工序产生的有机废气仅采用水幕帘治污设施处理后排放，排放口高度不足 15 米。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HB-09-1082	10月9日	承德市	承德县	六沟镇	承德畅春行电子科技有限公司(畅春行新建智能卡研发和生产项目)	中国河北省承德市承德县六沟新兴产业园	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地正在作业，存在问题：1. 未安装车辆冲洗平台；2. 大量渣土露天堆放未苫盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日
HB-09-1083	10月10日	承德市	承德县	下板城镇	承德县橡胶一厂	河北省承德市承德县下板城镇中磨村（北环路村委会西北面）	新发现清单外“散乱污”	现场检查时发现，该企业正在生产，主要生产橡胶软管，现场检查时正在生产，存在问题：1. 未办理环评手续；2. 橡胶热熔过程产生大量有机废气，未安装 VOCs 收集处理设施，废气无组织排放；3. 有一台 0.5 蒸吨以下燃煤锅炉未按要求拆除。信访投诉属实。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-1084	10月10日	承德市	承德县	下板城镇	承德县千秋橡胶制品厂	河北省承德市承德县下板城镇	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，主要生产橡胶软管主要有四个生产车间（成型、硫化、擦胶、压胶），仅部分炼胶机上安装有废气收集罩。其中一台炼胶机未安装集气罩，废气无组织排放。布袋除尘和活性炭吸附治污设施因故障未开机运行（引风机风叶静止状态）。存在问题：1. 废气治理设施已损坏，生产时未开启；2. 未安装集气罩。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HB-09-1085	10月10日	承德市	承德县	下板城镇	承德县瑞松复合板厂	中国河北省承德市承德县下板城镇大杖子村	未安装治污设施	现场检查时该企业未生产，有近期生产痕迹且具备生产条件，未能提供环评手续和排污许可证。存在问题：企业用聚合MDI异氰酸酯胶黏剂（二苯基甲烷）做为常温固化剂黑料，环氧树脂为白料，在压模成型工序进行涂刷，产生的VOCs废气未配套活性炭吸附或UV光电解等治污设施进行有效收集处理，呈无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	11月15日