

附件

沧州泊头市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-687	10月7日	沧州市	泊头市	泊头市富镇孟屯	泊头市昌盛煤炭储存站	中国河北省沧州市泊头市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，部分苫盖，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-688	10月7日	沧州市	泊头市	泊头市四营乡赵庄村	河北正德环保科技有限公司	中国河北省沧州市泊头市	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该企业未生产。在该公司食堂内新发现一台0.1蒸吨以下的燃煤锅炉未淘汰，具备恢复使用能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
HB-09-689	10月10日	沧州市	泊头市	泊头市王武镇赵漫河村南	泊头市东利铸业有限公司	中国河北省沧州市泊头市	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业正在生产，其铸件浸漆车间设置在老旧车间内，车间内堆放有已完成浸漆作业的铸件，且油漆气味刺鼻，未配套建设有机废气集中收集处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HB-09-690	10月2日	沧州市	泊头市	沧州市泊头市四营乡傅村	沧州市泊头市S302四营乡傅村玉米地	中国河北省沧州市泊头市	露天焚烧	现场检查时，正在焚烧玉米秸秆，产生较大浓烟。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-691	10月2日	沧州市	泊头市	河北省沧州市泊头市工业区西辛店乡新立村	泊头市昊宇环保机械有限公司	中国河北省沧州市泊头市 S281	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时该企业正在生产，发现问题：1. 露天焊接工序粉尘未按环评要求配套粉尘收集设施，无组织排放；2. 喷漆工序产生的废气无收集处理设施，未落实 VOCs 整治要求。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日