

附件

临汾市安泽县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-479	9 月 16 日	临汾市	安泽县	安泽县县城泽民南路	安泽县集洁号洗车店	中国山西省临汾市安泽县文体北巷	清单内燃煤锅炉未淘汰	现场检查时发现该洗车店正常经营，店内有一座 0.5 蒸吨左右的燃煤锅炉主要用于供热取暖，问题 1. 燃煤锅炉与其连接的管道未进行物理切断，未拆除。问题 2. 烟囱排放口高度约为 8 米，该锅炉位置位于安泽县划定的禁煤区范围内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9 月 30 日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-480	9月13日	临汾市	安泽县	唐城镇东湾村	安泽县通祥洗煤厂	中国山西省临汾市安泽县第安线	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现该洗煤厂未进行生产，处于停产整治状态，问题1.原煤破碎转运楼的门窗、楼顶及彩钢板破损严重，造成工业粉尘无组织排放，窗台有煤尘堆积。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
SX-07-481	9月12日	临汾市	安泽县	冀氏镇	安泽县冀氏镇杰乐饭店	中国山西省临汾市安泽县S326（长安线）	清单内燃煤锅炉未淘汰	现场检查时发现该饭店正在经营，根据安泽县政府文件要求，该饭店位于高污染燃料禁燃区，问题1.店内有一座0.5蒸吨的锅炉，用于冬季取暖的，燃煤锅炉供热管道未进行物理切断，检查时，锅炉未在使用。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日
SX-07-482	9月9日	临汾市	安泽县	府城镇风池村	安泽永盛混凝土有限公司	中国山西省临汾市安泽县S326(长安线)	未安装治污设施	现场检查时，发现该混凝土公司因机器故障正在进行检修，该沥青搅拌站于2017年5月开始进行生产，主要从事商品混凝土、沥青混凝土的搅拌销售，发现的问题：1.沥青加热过程产生的沥青烟气按环评要求安装治污设施；2.沥青混凝土卸料口未按环评进行密闭。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-483	9月9日	临汾市	安泽县	县城荀乡西大道294号	安泽县诚信桑塔纳修理部	中国山西省临汾市安泽县G309(荣兰线)	排污口不规范	现场检查发现该修理店未经营，店内有一处约20平方的烤漆房，烤漆房中产生的有机废气已配套简易的活性炭吸附设施，发现问题：1. 设施排放口未达到规定要求（高度未达到15米高空排放，直接低空排到漆房外）。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日
SX-07-484	9月9日	临汾市	安泽县	府城镇西沟村	安泽县大众修配部	中国山西省临汾市安泽县G309(荣兰线)	排污口不规范	现场检查时发现该修理店正在经营，店内存在一处约二十平方的烤漆房，问题：1. 烤漆房中产生的有机废气已配套简易的活性炭吸附设施，但排污口设置不规范，高度未达到标准15米；2. 该修理店的烤漆项目没有环保部门相关审批手续。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日