

附件

杨凌示范区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西）-07-302	9月15日	杨凌示范区	杨陵区	杨凌示范区五胡路南段	杨凌乐途汽车服务有限公司	中国陕西省咸阳市杨凌示范区	未落实 VOCs 整治要求	现场检查，该企业未生产，存在问题：该企业喷漆车间污染防治设施未铺设吸附棉，活性炭已进水变潮。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX（陕西）-07-303	9月15日	杨凌示范区	杨陵区	杨陵区杨陵街道办凤凰路北	陕西今正药业有限公司	中国陕西省咸阳市杨凌示范区	排污口不规范	现场检查，该企业未生产。存在问题：1. 该企业 2018 年末对产生污染物进行自主监测；2. 现有废气排放口为 7 米，排放口高度未达到 15 米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西）-07-304	9月12日	杨凌示范区	杨陵区	杨凌示范区渭惠东路以南	杨凌君诚汽车销售服务有限公司	中国陕西省咸阳市杨凌示范区	工业粉尘无组织排放	现场检查，该企业正在生产。发现问题：1. 喷漆车间现场正在干磨车间未封闭；2. 未按要求定期更换活性炭和吸附棉；3. 打磨车间未设置积尘收尘设施直接排放；4. 喷漆车间未按行业主管部门要求错时错峰生产。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
SX（陕西）-07-305	9月10日	杨凌示范区	杨陵区	李台街道办五胡路信华汽车修理厂院内	钣金喷漆店	中国陕西省咸阳市杨陵区五胡路	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查，该店未生产。具体位置在信华汽车修理厂院内。存在问题，该店喷漆房未配套建设油气回收装置，现场有喷漆工作的痕迹，疑似喷漆产生的VOCs直排。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX（陕西）-07-306	9月3日	杨凌示范区	杨陵区	五泉镇郭管村一组48号	杨凌郭家面粉加工厂	中国陕西省咸阳市杨陵区X326	未安装治污设施	经现场检查，该企业正在生产，主要经营项目：面粉加工。存在问题：1. 未办理环境影响评价文件；2. 各生产工序均未配套安装污染防治设施，粉尘直排。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日