

附件

鹤壁市宝山循环经济产业集聚区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-05-074	8月10日	鹤壁市	宝山循环经济产业集聚区	宝山聚集区春雷南路	河南省豫鹤同力水泥有限公司	中国河南省鹤壁市宝山聚集区春雷南路	工业粉尘无组织排放	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：上料过程中喷淋设施未运行，工业粉尘无组织排放。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月10日