

附件

衡水市滨湖新区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-855	7 月 27 日	衡水市	滨湖新区	彭杜乡	龙源酒店二期建设项目南侧空地	河北省衡水市东湖大道衡一路以北	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该建筑工地未施工，主要存在问题：1. 施工工地路面未硬化，也未采取抑尘措施，易引起扬尘；2. 部分物料堆场未苫盖，易引起扬尘。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8 月 10 日