

附件

廊坊市安次区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-413	8 月 4 日	廊坊市	安次区	仇庄乡	安次区仇庄乡沙石销售点	河北省廊坊市安次区仇庄乡肖辛庄村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8 月 10 日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-414	8月4日	廊坊市	安次区	仇庄乡	安次区仇庄乡石材雕刻厂	河北省廊坊市安次区仇庄乡东永丰村	工业粉尘无组织排放	现场检查，该企业正在生产，石材切割、雕刻、打磨工序产生大量粉尘，未采取有效措施收集处理。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日
HB-04-415	8月4日	廊坊市	安次区	仇庄乡	廊坊市安次区仇庄迅嘉机械加工厂	河北省廊坊市安次区仇庄乡东永丰村	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时正在生产，主要经营机械及喷涂加工，铁制品喷漆装置滤芯较脏未及时更换；铁制品烤漆工序产生有机废气，废气收集处理设施未运行。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	8月25日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-416	8月4日	廊坊市	安次区	杨税务乡	安次区中兴公司	河北省廊坊市安次区杨税务乡禅房村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-417	8月2日	廊坊市	安次区	码头镇	廊坊市安次区码头镇码头村廊坊市第十二中学南侧路东中海建材隔壁大院内销售点	河北省廊坊市安次区码头镇码头村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-418	8月2日	廊坊市	安次区	码头镇	廊坊市安次区码头镇码头村廊坊市第十二中学南侧路东中海建材隔壁塑料颗粒加工厂	河北省廊坊市安次区码头镇码头村	未安装治污设施	现场检查，该企业未生产，主要经营塑料颗粒加工。存在问题：1. 现场未提供任何环保手续；2. 塑胶包装带粉碎工序产生大量塑料粉尘，未安装任何粉尘收集处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8月25日
HB-04-419	8月2日	廊坊市	安次区	葛渔城镇	廊坊市安次区华明塑粉有限公司	河北省廊坊市安次区码杨线葛渔城镇西街村	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业未生产，存在问题：1. 原料拌合工序的投料过程产生大量粉尘，没有安装任何收集处理设施；2. 破碎工序产生粉尘，安装有收集处理设施，但收集不彻底（收集口接头已脱落）。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-420	7月31日	廊坊市	安次区	仇庄乡	廊坊市安次区仇庄乡大王务四村西口纸制品加工厂	河北省廊坊市安次区S272(廊崔线)	未安装治污设施	现场检查，该企业未生产，主要经营汽车纸制品底盘生产。存在问题：1. 现场未能提供环保手续；2. 木材切割工序产生大量粉尘，未生产，具备生产能力，有生产迹象，未安装粉尘收集处理设施；3. 纸品模具烘干工序产生有机废气，未安装任何环保设施，现场未生产，机器有余温，有生产迹象。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8月25日
HB-04-421	7月31日	廊坊市	安次区	仇庄乡	廊坊市安次区仇庄乡大王务四村西口廊坊市同信众达混凝土有限公司	河北省廊坊市安次区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-422	7月31日	廊坊市	安次区	杨税务乡	廊坊市安次区杨税务乡军卢村东口廊坊筑峰门窗有限公司	河北省廊坊市安次区杨税务乡军卢村	未安装治污设施	现场检查，该企业正在生产，主要经营门窗加工，环保手续齐全，存在问题：1. 门窗加工铝合金切割工序产生大量粉尘，未安装环保收集处理设施；2. 玻璃密封胶工序产生有机废气，安装有UV光氧催化设备，未在指定地点有效收集。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8月25日
HB-04-423	7月31日	廊坊市	安次区	杨税务乡	廊坊市佳益废油脂处理有限公司	河北省廊坊市安次区S273(廊霸线)杨税务中学南侧	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业正在生产，主要经营废油脂回收、加工，存在问题：废油脂加工工序产生大量刺激性恶臭气体，未安装任何除臭设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	8月25日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-424	7 月 31 日	廊坊市	安次区	西外环东固城村	廊坊市麒源玩教具有限公司	河北省廊坊市安次区 S273(廊霸线)	治污设施不正常运行	<p>现场检查时，该企业正在生产，主要经营塑胶制品玩教具、木制品玩教具、体育器材加工，存在问题：</p> <p>1. 木制品生产线正在生产，木制品切割、打磨工序产生粉尘，未安装粉尘收集处理设施；木制品喷涂工序产生有机废气，安装有 VOCs 处理设施，但设备未运行；2. 铁制品生产线属于非法生产线；3. 铁制品生产线正在生产，铁制品的焊接工序，未安装任何废气收集处理设施；4. 铁制品喷涂工序产生大量有机废气，安装有 UV 光氧催化设备，但设备未运行，喷涂车间弥散刺鼻的油漆味。</p>	调查核实，依法查处，符合移送公安机关行政拘留条件的，及时移送。	8 月 25 日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-425	7月31日	廊坊市	安次区	杨税务乡东固城村	廊坊市安次区桂峰金属表面处理部	河北省廊坊市安次区S273(廊霸线)东固城村公交公司院内	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该企业正在生产,主要经营金属制品喷涂加工,有环保手续和营业执照。存在问题:铁制品喷涂工序产生大量粉尘,安装有UV光解处理设施,现场检查,粉尘收集不彻底,空气中弥漫大量粉尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日
HB-04-426	7月31日	廊坊市	安次区	杨税务乡	廊坊市通汇电气有限公司	河北省廊坊市安次区S273(廊霸线)东顾城村公交公司总站院内	工业粉尘无组织排放	现场检查,该企业正在生产,主要经营配电箱、五金、机电设备加工,铁制品的切割、打磨工序产生粉尘,未安装粉尘收集处理设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日
HB-04-427	7月28日	廊坊市	安次区	码头镇济南屯村	廊坊市卓品印务有限公司	河北省廊坊市安次区东高线	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业正在生产,主要经营出版物的装订,胶装机胶装时产生有机废气,但VOCs处理设施未运行。	调查核实,依法查处,符合移送公安机关拘留条件的,及时移送。	8月25日



编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-428	7月28日	廊坊市	安次区	东沽港镇 宋流口	廊坊市安次区东沽港镇宋流口胶合板加工厂	河北省廊坊市安次区	新发现清单外“散乱污”	现场检查时，该企业正在生产，主要经营胶合板加工，存在问题：1. 胶合板贴合工序产生有机废气，未安装VOCs收集处理设施；2. 未落实2017年10月底前锅炉整顿措施，0.3吨燃煤小锅炉仍未拆除。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	8月15日
HB-04-429	7月28日	廊坊市	安次区	东沽港镇	廊坊市洸远金属制品有限公司	河北省廊坊市安次区G112(京环线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-430	7月28日	廊坊市	安次区	东沽港镇G112线南侧顺达装载机修理厂院内	廊坊市安次区东沽港镇G112线南侧顺达装载机修理厂院内沙石销售点	河北省廊坊市安次区G112(京环线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-431	7月28日	廊坊市	安次区	东沽港镇一街村	廊坊市林东混凝土有限公司	河北省廊坊市安次区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-432	7月28日	廊坊市	安次区	安次区东沽港南泊村	廊坊市安次区东沽港慧芳金属门窗厂	河北省廊坊市安次区	未安装治污设施	现场检查时，该企业未生产，主要经营彩钢板、铝塑门窗加工，存在问题： 1. 铁制品，铝制品切割、打磨、焊接、喷涂所有工序未安装任何环保设施； 2. 塑钢棚透明瓦切割工序产生大量粉尘，未安装任何收集处理设施； 3. 当地环保局出具排污许可证回复函内容：生产过程中无废气产生，与实际现场检查情况不符。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8月25日
HB-04-433	7月27日	廊坊市	安次区	东沽港镇第一街村	廊坊市安次区东沽港镇东顺建材场	河北省廊坊市安次区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-434	7月27日	廊坊市	安次区	安次区东沽港镇第一街村	廊坊市淙正金属制品有限公司	河北省廊坊市安次区	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，主要经营自行车配件、机械设备及零部件、金属制品加工，存在问题：1. 自行车配件焊接工艺产生的废气，未安装移动式废气收集器；2. 配件除锈工艺产生的粉尘，除尘设施收集不彻底，烟囱肉眼可能见明显的铁锈粉尘；3. 自动加油机工序产生的有机废气，未安装 VOCs 环保设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	8月25日
HB-04-435	7月27日	廊坊市	安次区	东沽港镇廊坊市华琪矿渣粉有限公司院内	廊坊市华琪矿渣粉有限公司大院内煤矸石堆厂	河北省廊坊市安次区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施，煤矸石筛选工艺未采取有效的收集处理设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-436	7月27日	廊坊市	安次区	安次区廊坊市华琪矿渣粉公司东院	廊坊市安次区廊坊市华琪矿渣粉公司东院混凝土搅拌站	河北省廊坊市安次区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-437	7月27日	廊坊市	安次区	东沽港镇三街居民委员会同欢一区123号	廊坊市安次区东沽港镇三街居民委员会同欢一区123号铁制品加工厂	河北省廊坊市安次区	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，主要经营铁制品加工，焊接产生的废气未建设收集处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8月25日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-438	7月27日	廊坊市	安次区	东沽港镇三街大队北30米	廊坊市安次区东沽港镇三街大队北30米国胜建材	河北省廊坊市安次区码杨线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-439	7月27日	廊坊市	安次区	东沽港镇三街支部委员会	廊坊市安次区东沽港镇三街支部委员会附近木材加工厂	河北省廊坊市安次区	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，主要经营木材加工，切割木材产生的粉尘未进行有效收集处理。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8月25日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-440	7月27日	廊坊市	安次区	东沽港镇 码杨线	廊坊市安次区东沽港镇码杨线混凝土搅拌站	河北省廊坊市安次区G112(京环线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-441	7月27日	廊坊市	安次区	东沽港镇 淘河村	廊坊市安次区东沽港镇淘河村273省道东侧沙石销售点	河北省廊坊市安次区码杨线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-442	7月24日	廊坊市	安次区	仇庄乡小刘庄村北	廊坊市博泰混凝土有限公司	河北省廊坊市安次区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-443	7月24日	廊坊市	安次区	仇庄乡付庄村村口	廊坊市汇钰模塑有限公司	河北省廊坊市安次区	治污设施不正常运行	现场检查时发现，该企业正在生产，注塑成型机配套的UV光解设备未运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安机关行政拘留条件的，及时移送。	8月25日
HB-04-444	7月24日	廊坊市	安次区	大王务一村	廊坊市金川玻璃制品有限公司	河北省廊坊市安次区	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，玻璃球打磨成粉工序在生产，但除尘设施未运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安机关行政拘留条件的，及时移送。	8月25日



编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-445	7月23日	廊坊市	安次区	杨税务乡于常甫村	廊坊市鸿鹄印务有限公司	河北省廊坊市安次区	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时正在生产，VOCs 处理设施未运行。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	8月25日
HB-04-446	7月23日	廊坊市	安次区	龙河园区	安次区龙河园区王常甫村无名塑胶颗粒块加工厂	河北省廊坊市安次区廊大路17	新发现清单外“散乱污”	现场检查时未生产，现场有三台电热熔设备（一台闲置，两台通电，有余温），主要产品为电热熔塑胶颗粒块，无环保手续，未安装废气收集处理设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	8月15日