

附件

长治市高新技术产业区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-164	7月14日	长治市	高新技术产业区	高新技术产业区	山西澳瑞特健康产业股份有限公司	长治市郊区漳泽新型工业园区健康路1号	治污设施不正常运行	现场督查时，企业处于生产状态，发现问题：1. 检查时喷涂工序有开工，但配套 VOCs 处理设施未开启；2. 抛丸工序安装了除尘设备，但抛丸房进出口处存在无组织排放现象。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-165	7月19日	长治市	高新技术产业区	高新区	长治市潞泰选煤有限公司	山西省长治市郊区S102	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时未生产，存在问题：1. 物料棚未建成，部分物料未苫盖；2. 两台燃煤锅炉已被当地环保部门查封，未拆除。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SX-03-166	7月19日	长治市	高新技术产业区	高新区	山西居安建材有限公司	山西省长治市郊区S102	工业粉尘无组织排放	该企业处于长期停产状态，现场检查时有一个搅拌站在调试。存在问题：1. 进料口和传输带未封闭；2. 部分物料未苫盖；3. 料仓未设水喷淋装置，厂区出口未见车辆冲洗设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SX-03-167	7月14日	长治市	高新技术产业区	翟店镇	长治市邦亦木业有限公司	山西省长治高新区翟店镇老西荒(铁三局一处加工厂)	未安装治污设施	企业主要从事家具木门制造销售。现场督查时，企业处于未生产状态，主要问题：1. 油漆车间未安装VOCs治理设施；2. 打磨工序未安装粉尘收集及治理设施；3. 企业未能现场提供环评手续。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-168	7月14日	长治市	高新技术产 业区	翟店镇	山西嘉禾聚 醋业有限公司	山西省长治 高新区翟店 镇羌城村南	新发现清单外应 淘汰燃煤锅炉	企业主要从事食醋生产。现场督查时，企业处于生产状态。主要问题:1. 企业内2吨燃煤锅炉未进行拆除，锅炉尚有余温;2. 煤堆未覆盖。目前企业已安装2台燃气锅炉。企业反映由于燃气供给问题，导致燃煤锅炉未能及时停运、拆除。	严格按照要求完成锅炉 淘汰或改造任务。	7月30日