

附件

滑县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-094	7月1日	安阳市	滑县	滑县新区	滑县产业集聚区九号社区安置房项目	河南省安阳市滑县漓江路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1. 未采取湿法作业；2. 大面积裸露土方未苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日