

附件

郑州登封市督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-001	7月1日	郑州市	登封市	大金店	郑州依盛建材有限公司	中国河南省郑州市登封市	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现,该企业未生产。存在问题:物料露天堆放,未完全苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HN-02-002	7月5日	郑州市	登封市	徐庄	郑州开元再生物资回收有限公司	中国河南省郑州市登封市 S237	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现,该企业正在生产。存在问题:大量物料露天堆放,未苫盖,易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HN-02-003	6月25日	郑州市	登封市	阳城区	郑州煤电股份有限公司告成煤矿	中国河南省郑州市登封市	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现,该企业正在生产。存在问题:煤场露天堆放,未进行覆盖苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日