

附件

焦作市马村区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-278	6月29日	焦作市	马村区	演马街道办事处	焦作市亚龙净水科技有限公司	中国河南省焦作市马村区	治污设施不正常运行	现场检查时，发现该企业正在生产，反应釜和烘干机废气采用稀碱液进行喷淋吸收，碱液都是由工人手工添加，效果不稳定。烘干装置非密闭，有无组织废 HCL 气体排放。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7 月 15 日