

附件

石家庄市高新技术产业开发区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-001	6月16日	石家庄市	高新技术产业开发区	太行街道办事处	石药集团 维生药业	高新区黄河大道 236号	治污设施不 正常运行	现场检查时企业正在生产，发酵车间正常作业，现场有2个水喷淋塔，其中1个水喷淋塔喷淋泵未开启，发酵尾气未进行水喷淋排放至外环境。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-002	6月18日	石家庄市	高新技术产业开发区	郝马镇	石家庄高新区 厚德福家具厂	高新区郝马镇东羊 市村村南	治污设施不 正常运行	现场检查时企业有生产痕迹，车间内有原料和成品若干，工人休息房内有 多名工人，发现两条吸膜生产线温度较高，但现场光氧催化废气处理设施电机等未有温度，无开启迹象。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-003	6月18日	石家庄市	高新技术产业开发区	郝马镇	旭东花园 小区东侧	高新区南郝马村南	建筑工地未 落实“六个 百分百” 要求	现场检查时发现，大面积黄土裸露未 苫盖，进出口道路未硬化，不符合六 个百分百要求。	严格落实“六个百分之百” 要求，加强工地扬尘控制。	6月30日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-004	6月19日	石家庄市	高新技术产业开发区	宋营镇	河北东万商贸有限公司学院路加油站	高新区学苑路91号	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时正在营业，油罐区放空阀处于打开状态，油气通过放空阀直排外环境；打开一级油气回收口无油气明显溢出，油气回收装置不正常运行。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-005	6月19日	石家庄市	高新技术产业开发区	太行街道办事处	和平东路中瀚加油站东侧弄堂内橡胶厂	高新区太行街道办事处北庄	新发现清单外“散乱污”	现场检查时未生产，每台机器的控制柜电源指示灯亮，机器手感温度较热，现场存有生产原料和产品，但厂区内有1台捏炼机、1台炼胶机、1台平板硫化机和1台分切机均未配套大气污染防治设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-006	6月19日	石家庄市	高新技术产业开发区	太行街道办事处	河北钢神设备制造有限公司	高新区燕山大街1	工业粉尘无组织排放	现场检查时企业正在生产，电焊作业未配套大气污染防治措施，电焊烟尘无组织排放，现场车间烟雾较重。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-007	6月24日	石家庄市	高新技术产业开发区	宋营镇	华美纸箱厂西侧无名砂石场	高新区宋营镇韩通村北	工业粉尘无组织排放	现场检查时企业未生产，现场堆有大量原料，设备未断电，有作业迹象，现场有三个立罐、筛分及传送带等设备露天放置，且未配备除尘抑尘设施。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-008	6月24日	石家庄市	高新技术产业开发区	宋营镇	石家庄高新区车来车往汽修服务中心	高新区学苑路58号	未落实 VOCs 整治要求	该汽车维修店有喷漆房，存在喷漆作业，喷漆废气仅通过风机外排，未有任何处理设施，业主仅能提供营业执照。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-009	6月24日	石家庄市	高新技术产业开发区	宋营镇	皓明汽车服务	高新区学苑路89号	未落实 VOCs 整治要求	该修车店在喷漆过程产生的废气未配套大气污染防治设施，现场有喷漆的痕迹。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-387	6月18日	石家庄市	高新技术产业开发区	长江街道办事处	石家庄开发区前进旋压封头厂	中国河北省石家庄市高新区长江街道赵村307复线	工业粉尘无组织排放	现场检查时，企业打磨工序正在生产，无粉尘收集治理设施，仅用电风扇吹散，打磨粉尘未经收集处理无组织排放，场地上黑色金属粉尘沉积较多。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月5日