

附件

开封市城乡一体化示范区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-01-048	6月16日	开封市	城乡一体化示范区	新城	开封东京空分集团换热设备有限公司	河南省开封市开封县汉兴路	治污设施不正常运行	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：酸雾塔喷淋液未及时加碱。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HN-01-049	6月24日	开封市	城乡一体化示范区	新城办事处	河南能源化工集团重型装备有限公司	河南省开封市开封市市辖区	未落实VOCs整治要求	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 电焊时未使用烟气净化器；2. 厂房内喷漆，未安装VOCs收集处理设施，有机废气直排；3. 危险废物未按照规范要求临时贮存，在厂区内随意堆放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日