

附件

郑州登封市督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-01-001	6月12日	郑州市	登封市	东金店乡 杨寺庄村	郑州中泰 瓷业有限公司	河南省郑州市登封市	治污设施不 正常运行	现场检查正在生产。存在问题：1. 新建脱硫除尘一体化设施未办理环保手续。2. 部分生产废气未经处理，通过旧的脱硫塔直排。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HN-01-002	6月15日	郑州市	登封市	登封市颍 河路西段	郑州广贤 工贸有限公司	中国河南省郑州市登封市G207(锡海线)	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时正常生产。存在问题：1. 主井矿区原料堆场未全部苫盖；2. 主井矿区路面冲洗废水通过雨水沟流向厂区下方公路水沟，排入外环境，厂区雨污未进行雨水分流；3. 主井矿区原料传送带严重破损，出料口下方积尘严重；4. 主井矿区破碎车间无收尘措施，外运车辆未封闭；5. 副井矿区煤矸石堆放场地煤矸石未完全苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HN-01-003	6月19日	郑州市	登封市	登封市君 召乡石坡 爻村	郑州礅槽 企业集团 金岭煤业有限公司	中国河南省郑州市登封市苗山线	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 部分原煤堆场露天堆放，未苫盖；2. 运煤传送带未密闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HN-01-004	6月21日	郑州市	登封市	东金店乡	河南奥鑫 合金有限公司	河南省郑州市登封市园区路	其他涉气环 境问题	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 排污许可证已到期，无证排污；2. 物料传送带未封闭，未建设收尘设施。	依法查处，未办理相关手续前，不得擅自恢复生产。	7月15日