

附件

济南市高新技术产业开发区督办问题清单

| 序号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|----------|-----|-----------|------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--|---|----------|
| SD-01-001 | 6 月 18 日 | 济南市 | 高新技术产业开发区 | 东区街道 | 山东三箭资产投资管理有限公司 济南高新分公司 | 中国山东省济南市历城区 G309(经十东路) | 物料堆场未落实 扬尘治理措施 | 检查时现场正在生产, 存在问题: 废料区未完全覆盖。 | 易产生扬尘物料采取密闭 储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7 月 5 日 |
| SD-01-002 | 6 月 19 日 | 济南市 | 高新技术产业开发区 | 鸭西线 | 刘公河二期河道治理工程 | 中国山东省济南市历城区鸭西线 | 建筑工地未落实 “六个百分百” 要求 | 现场检查时该工程正在作业。 存在问题: 1. 土方施工未湿法作业; 2. 工地物料堆放未覆盖。 | 严格落实“六个百分之百” 要求, 加强工地扬尘控制。 | 6 月 30 日 |