

附件

北京市北京经济技术开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
BJ-11-003	11月9日	北京市	北京经济技术开发区	-	蒙塔萨汽车技术(北京)有限公司	北京市北京经济技术开发区经海五路58号院3号楼一层西侧	未落实VOCs整治要求	该公司正在生产，现场检查发现：喷涂车间正在进行喷漆作业，喷漆间大门敞开未关闭，VOCs和粉尘无组织排放严重。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12月30日