

附件

鹤壁市城乡一体化示范区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-01-108	6月21日	鹤壁市	城乡一体化示范区	淇水湾办事处	高速东一路项目	中国河南省鹤壁市浚县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查发现，该工地正在作业。存在问题：1. 现场大面积施工场地未采取湿法作业；2. 大面积裸土未完全苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日