

川机收 262 号

内 部 明 电

发往见报头

签批
盖章

等级特急 部委号环明传【2008】1号

中机号 833

关于加强异常气候下燃煤电厂脱硫设施

运行监管的紧急通知

各省、自治区、直辖市环境保护局（厅）：

1月中旬以来，全国从西到东大部分地区出现入冬后最大范围、持续时间较长的暴风雪天气，给火电厂室外的脱硫设施运行带来严重不利影响，直接影响了二氧化硫减排效果。一些发电机组因缺煤停运，脱硫系统同步停运后出现冰冻，造成整套脱硫系统无法恢复正常运行。一些运行的燃煤发电机组，其脱硫系统供浆管道、石膏排出泵出口管路和吸收塔回流管路等部位出现冻结，造成没有设计防寒措施的脱硫设施运行异常；一些地区由于道路冰封，脱硫剂（石灰石）无法运输到电厂，造成脱硫系统停止运行；一些电厂煤炭质量发生重大变化，

(共 3 页)

脱硫设施实际处理能力无法满足设计脱硫能力，造成烟气旁路开启，只处理部分烟气量。一些电厂烟气在线监测仪器损坏，造成监测数据失真、传输信号中断。为解决这些问题，确保电厂脱硫设施的正常运行，现通知如下：

一、各级环保部门要以高度的政治责任感重视上述问题，立即组织人员赶赴现场，对电厂脱硫设施的运行情况进行排查并跟踪有关情况。各省级环保部门应于3月底以前将有关情况汇总报总局。

二、各级环保部门要结合辖区内实际情况，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第十二条、第四十六条和第六十三条的规定，要求电厂不得擅自停运脱硫设施。若因天气原因影响烟气脱硫设施正常运行，必须及时向市和省级环保部门报告并申请批准，现场督办电厂立即维修，确保脱硫系统正常稳定运行。

三、对道路冰封造成脱硫剂（石灰石）供应不足的情况，电厂所在地市级环保部门要立即报告政府，由政府协调帮助解决。

四、华东、华南和西南环保督查中心要立即组织人员，赶赴受灾严重地区，协助当地环保部门，对电厂脱硫设施运行情况进行检查。其他环保督查中心要结合区域情况，有重点地进行检查。请于2月6日前将检查情况报送总局。

国家环境保护总局

二〇〇八年一月二十七日

抄送：国家电力监管委员会，中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国电力投资集团公司，国家环保总局各督查中心