

附件

咸阳市大西安文体功能区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX (陕西) -13-044	2018/11/27	咸阳市	大西 安文 体功 能区	咸阳市秦 都区马庄 镇 (镇政 府东隔 壁)	咸阳玉龙 塑业有限 公司	咸阳市秦都 区马庄镇 (镇政府东 隔壁)(现属 于大西安文 体功能区)	治污设施不 正常运行	检查时,该企业正在生产。经查,废旧 塑料回收工序在生产,但其配套的 VOCs 收集处理装置未运行,拉丝工序在生 产,其配套的 VOCs 收集处理装置未运 行。	调查核实,依法查处, 符合移送公安行政拘留 条件的,及时移送。	2019/1/15