

附件

## 济宁市高新区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-11-009	11月3日	济宁市	高新区	第七工业园A区	济宁双亿汽车电子有限公司	山东省济宁市兖州市G327(连菏线)	治污设施不正常运行	该公司从事汽车电子内饰件的生产，检查时生产正常，存在的环境问题：喷淋塔喷头堵塞，影响喷淋吸收效果。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日
SD-11-010	11月4日	济宁市	高新区	开源路5号	山东山矿托辊制造有限公司	中国山东省济宁市任城区G327(连菏线)	未安装治污设施	该公司是民营企业，主要生产机械配件（托辊），检查时未生产，存在问题：该厂存在两个喷漆房，其中一个喷漆房静电喷漆采用水幕除尘后高空排放，未安装有机废气治理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12月30日