

## 附件

### 长治市城区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-11-021	11月4日	长治市	城区	五马街道	长治市鑫程温室工程有限公司	中国山西省长治市城区南二环（东外环路北董村西南）（原长治市鑫鹏钢结构有限公司）	未安装治污设施	经现场检查，该企业正在生产。存在问题：1. 2017年12月成立，未办理环评审批手续；2. 下料切割工艺中数控切割机未在生产，生产过程中产生的烟气未经处理直接排放，未建设烟气处理措施；3. 焊接工艺中自动焊机未在生产，生产过程中产生的烟气未经处理直接排放，未建设烟气处理措施；4. 室外手动焊接点露天作业，生产过程中产生的烟气未经处理直接排放，未建设烟气处理措施；5. 室内手工焊接点已建设1台焊烟净化器，但工人生产过程中未将其投入使用。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12月30日