

附件

菏泽市曹县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-09-080	10月2日	菏泽市	曹县	枣曹路 (徐家酒坊对面) 路边建筑工地	枣曹路(徐家酒坊对面)路边 新农村新建建筑工地	中国山东省 菏泽市曹县 S348	建筑工地未落实“六个百分之百”要求	检查时建筑工地正在施工，施工现场未采取任何防尘措施，约3000立方渣土未进行任何防尘覆盖，且渣土位于道路旁，扬尘较大。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日