

附件

济宁市兖州区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-08-012	9月19日	济宁市	兖州区	鼓楼街道	济宁公用 瑞马置业有限公司 (兖州瑞 马名门项目)	中国山东省 济宁市兖州 市鼓楼街88 号	建筑工地未 落实“六个百 分百”要求	检查组针对编号 080167 信访件反映的环境问题进行了现场核查, 投诉人反映问题部分属实, 存在问题: 1. 工地进出口主要道路未完全覆盖, 工地中大量裸土未覆盖; 2. 工地北侧道路因施工车辆进出遗撒大量渣土, 导致雨天泥泞难行。 3. 虽建设有车辆冲洗平台设施, 但设施未正常使用; 4. 工地西侧 80-100 米处有敏感居民点, 夜间施工 (打桩) 噪声对周边居民造成影响。	进一步调查核实, 依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚, 严格落实“六个百分之百”要求, 加强工地扬尘控制。	10月15日