

附件

邯郸市成安县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-579	9 月 27 日	邯郸市	成安县	经济开发区	成安县经济开发区 污水处理工程	中国河北省 邯郸市成安县 聚良大道	建筑工地未 落实“六个百 分百”要求	现场检查时发现，该工地正在作业，存 在问题：1. 该工地运输车辆冀 D21775 运输过程中，未进行覆盖；2. 现场物料、 土堆未覆盖未达到 85%。	进一步调查核实，依据 《大气污染防治法》第一 百一十五条处罚，严格落 实“六个百分之百”要求， 加强工地扬尘控制。	10 月 15 日