

附件

淄博市博山区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-08-004	9月26日	淄博市	博山区	博山镇北博山村	山东业盛玻璃有限公司	中国山东省淄博市博山区 S236	排污口不规范	现场检查该企业1号和4号车间正在生产，2号、3号车间未生产，存在问题：1号混料车间和4号车间废气排气筒均未达到环评要求的15米高度，排放口未设置标识标牌。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日