

附件

邯郸市磁县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-736	9月16日	邯郸市	磁县	都党乡	邯郸陆顺焦化有限公司	中国河北省邯郸市磁县都党乡中莲花村南	未安装治污设施	现场检查时该企业正常生产，存在问题：1. 焦场和运煤通廊均无粉尘收集处理设施；2. 粉碎机室除尘效果不佳，室内积尘较厚。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日
HB-07-737	9月8日	邯郸市	磁县	磁州镇槐树屯磁峰路北	磁县槐树屯大理石厂	中国河北省邯郸市磁县 S316	未安装治污设施	现场检查时发现，该企业正在生产，生产工艺为石板材切割加工，存在问题：1. 切边、打磨工序无任何粉尘处理设施，厂内无任何环保处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-738	9月8日	邯郸市	磁县	讲武镇刘庄村东	邯郸市顺发车厢制造有限公司	中国河北省邯郸市磁县 G107(京深线)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时发现，该企业正常生产，喷漆房喷漆产生的 VOCs 废气经过滤棉去除漆雾后进入活性炭处理装置和 UV 光氧催化废气处理设备处理后排放，存在问题：1.活性炭处理箱内无活性炭，企业提供不出活性炭更换记录；2.喷涂车间存在过滤棉破损及未安装过滤棉，无过滤棉更换记录。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
HB-07-739	9月7日	邯郸市	磁县	磁州镇东候召村园中园	河北金路专用车制造有限公司	中国河北省邯郸市磁县 S316（迎宾东路）	未安装治污设施	现场检查时发现，该企业未生产，存在以下问题：1. 组装车间切割工序无集尘装置；2. 组装车间存在手工刷漆作业的痕迹，未安装 VOCs 处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日