

附件

济宁市太白湖新区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-05-002	8月8日	济宁市	太白湖新区	许庄街道	上海山水青园林建设有限公司（清单外）	中国山东省济宁市太白湖区许庄街道车站南路106号	建筑工地未落实“六个百分百”要求	该工地为市儿童公园建设项目，现场检查发现，工地内早期堆放的园林用土进行了覆盖，而近期堆放的部分园林用土未覆盖，施工道路未完全硬化，车辆进出有扬尘。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月30日