

附件

济宁市高新区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-04-005	8月2日	济宁市	高新区	杨柳街(东四路西侧)	菱花富桂园西区1_12号楼(清单外)	山东省济宁市高新区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查发现,该施工工地裸土未苫盖。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	8月10日