

附件

定州市督办问题清单

编号	检查时间	城市	城市	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-594	8月4日	保定市	定州市	东留春乡	边留虎木材加工点	河北省保定市定州市	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	该加工点现场设有1台0.1蒸吨燃煤锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-595	8月4日	保定市	定州市	东留春乡	王松搅拌站	河北省保定市定州市	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时发现，该搅拌站内部分生产设备未拆除，厂区还有部分原料未清理。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	8月15日

编号	检查时间	城市	城市	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-596	8月4日	保定市	定州市	子位镇	李明搅拌站	河北省保定市定州市定深线	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时，该搅拌站设备未拆除，场地内还有部分原料未清理。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	8月15日
HB-04-597	8月4日	保定市	定州市	李亲顾镇	定州市金都酒店	河北省保定市定州市滨河街	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该酒店设有1台1蒸吨燃煤锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-598	8月4日	保定市	定州市	李亲顾镇	红楼洗浴	河北省保定市定州市定深线	清单内燃煤锅炉未淘汰	该洗浴全名为定州市红楼宾馆，现场检查时，该宾馆内一台2蒸吨锅炉未拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-599	8月3日	保定市	定州市	北方(定州)再生资源产业基地	北方燕府小区建筑工地	河北省保定市定州市	建筑工地未落实“六个百分百”要求	该建筑工地位于周村镇北方(定州)再生资源产业基地，现场检查时，该建筑工地正在作业中，工地内大部分物料堆场无覆盖措施，部分进出路地面无硬化，进出车辆无清洗池，场地扬尘严重。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日

编号	检查时间	城市	城市	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-600	8月3日	保定市	定州市	开元镇	定州市龙盛机械配件厂	河北省保定市定州市	工业粉尘无组织排放	该公司主要从事体育用品生产加工，现场检查时，该企业有生产，现场有工人，炉子有热气，主要存在以下问题：1. 批建不一，严重超规模，新增2台中频炉，1个浇注铸造车间，1台射砂机，2台清砂机，2条混砂生产线；2. 混砂线下料段无收集措施，场地积尘严重；3. 新增浇铸线废气处理设施的开关拨动杆严重积尘，确定已久不开启动。相关情况已要求当地环保部门立案调查。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	8月15日
HB-04-601	8月2日	保定市	定州市	大辛庄镇	定州市丰源调味品厂	河北省保定市定州市	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该调味品厂有一台0.1蒸吨燃煤锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-602	8月1日	保定市	定州市	庞村镇	唐河西坂村段南岸无名堆场	河北省保定市定州市圆梦桥	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该堆场倾倒有大量渣土和建筑垃圾，无任何覆盖措施，现场扬尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	城市	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-603	8月1日	保定市	定州市	庞村镇	渣土运输车 (冀 FN1398)	河北省保定市定州市唐河大桥	渣土车覆盖不完全	现场检查时发现,渣土运输车(冀 FN1398)上路运输渣土未覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	8月10日
HB-04-604	8月1日	保定市	定州市	庞村镇	渣土运输车 (冀 FN1151)	河北省保定市定州市圆梦桥	渣土车覆盖不完全	现场检查时发现,渣土运输车(冀 FN1151)上路运输渣土未覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	8月10日
HB-04-605	8月1日	保定市	定州市	庞村镇	渣土运输车 (冀 FN7850)	河北省保定市定州市圆梦桥	渣土车覆盖不完全	现场检查时发现,渣土运输车(冀 FN7850)运输渣土上路未覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	8月10日
HB-04-606	8月1日	保定市	定州市	西城区	定州市固体废物废弃物卫生填埋场南侧石子料堆场	河北省保定市定州市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现,大量物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	8月10日
HB-04-607	7月30日	保定市	定州市	庞村镇	侯占中体育用品厂	河北省保定市定州市	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时,该加工点电焊和切割设备未拆除,电源未切断,原料和成品堆放,“两断三清”不彻底。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	8月15日
HB-04-608	7月30日	保定市	定州市	庞村镇	定州市源动力体育用品有限公司	河北省保定市定州市曲港高速	工业粉尘无组织排放	该企业主要从事体育用品生产加工,现场检查时,该企业正在生产中,存在以下问题:批建不一,新增两座喷塑台,喷塑废气未经收集直接排放,现场地面粉尘严重。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和大气污染物有效收集处理。	8月15日

编号	检查时间	城市	城市	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-609	7月30日	保定市	定州市	南城区	定州市迎宾饭店	河北省保定市定州市定深线	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现,有一台0.5蒸吨燃煤锅炉,未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-610	7月29日	保定市	定州市	北城区	苏园二期小区东侧建筑垃圾堆场	河北省保定市定州市	物料堆场未落实扬尘治理措施	该堆场位于苏园二期小区东侧,占地面积约30多亩,堆场内堆有大量渣土等建筑垃圾,无任何覆盖措施,场地扬尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	8月10日
HB-04-611	7月29日	保定市	定州市	西城区	河北宏孚森美石化销售有限公司	河北省保定市定州市G107	未安装油气回收装置或装置不正常运行	该加油站主要从事油品销售服务,汽油加油枪油气回收装置均未安装回收管路,油气没有回收。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	8月15日
HB-04-612	7月28日	保定市	定州市	西城区	胡继龙沙场	河北省保定市定州市G107	物料堆场未落实扬尘治理措施	该沙场位于定州市西城区君天下小区对面,现场检查时,该堆场正在营业中,存在以下几个问题:1.现场设有1台分选机,无任何除尘措施;2.现场堆场无任何防尘措施;3.地面无硬化。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	城市	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-613	7月27日	保定市	定州市	西城区	保定洪宇健身器材有限公司	河北省保定市定州市中山西路	工业粉尘无组织排放	该企业主要从事健身器材生产加工，现场检查时正在生产中，存在以下问题：1. 新增一个手工喷台和一条烘道线，废气直接排放；2. 新增一台抛光机，抛光废气简易回收后排放，地面粉尘严重；3. 新增一个木箱加工车间，切割粉尘无收集处理设施。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	8月15日
HB-04-614	7月27日	保定市	定州市	高蓬镇西牛村	河北红阳润达窗业有限公司	河北省保定市定州市	未落实VOCs整治要求	该企业主要从事门窗生产加工，检查时该企业正在生产中，现场异味明显，发现以下问题：1. 喷漆废气未按环评要求安装活性炭吸附处理设施；2. 浇淋工段废气无任何收集处理设施；3. 新增3个手工喷漆操作台，无任何收集处理设施；4. 私设暗管，废水从废水收集池直接用泵打到旁边河道。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	8月25日
HB-04-615	7月26日	保定市	定州市	高蓬镇七堡村	定州市恒通五金制品有限公司	河北省保定市定州市	未落实VOCs整治要求	现场检查时该企业正在生产中，涂油防锈工段柴油挥发明显，现场异味很重，没有任何废气处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	8月25日

编号	检查时间	城市	城市	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-616	7月25日	保定市	定州市	开元镇东念自疃村	定州北盛汽车零部件有限公司西南侧堆场	河北省保定市定州市	物料堆场未落实扬尘治理措施	该堆场位于定州市北盛汽车零部件有限公司，现场堆有一定数量工业废沙和粉煤灰，无任何覆盖措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-617	7月25日	保定市	定州市	开元镇内化村	开元镇内化村葛洲坝水务污水处理厂旁物料堆场	河北省保定市定州市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-618	7月25日	保定市	定州市	明月店镇寨西店村	寨西店火车站西南侧无名砂场	河北省保定市定州市G107	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	城市	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-619	7月25日	保定市	定州市	明月店镇东落家疃村	定州市东疃大行水泥砖厂	河北省保定市定州市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，部分物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-620	7月25日	保定市	定州市	明月店镇赵家洼村	河北中仓化肥有限公司	河北省保定市定州市	治污设施不正常运行	现场检查时发现，该公司复混肥料车间正在作业中，生产配套的生物质锅炉正在运行中。锅炉配套的环保设施引风机未开启，现场废气无组织排放严重，同时烘干炉侧门打开，废气直排。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	8月25日
HB-04-621	7月24日	保定市	定州市	北方（定州）再生资源产业基地	定州市拓达水泥制品有限公司南侧物料堆场	河北省保定市定州市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-622	7月24日	保定市	定州市	周村镇南宣村	周村镇南宣村新顺废旧塑料加工店	河北省保定市定州市	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查发现，该加工点未生产，但加工场地有1台粉碎机和1台电子磅秤，地面上散落有粉碎颗粒并有若干编织袋，厂区内有废旧塑料原料堆放，未完成“两断三清”。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	8月15日

编号	检查时间	城市	城市	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-623	7月24日	保定市	定州市	叮咛店镇 怀德营村	叮咛店镇怀德营村王会联露天焚烧	河北省保定市定州市 S234	焚烧垃圾或树叶	现场检查时发现，露天焚烧废金属过滤网，现场冒烟明显。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	8月10日
HB-04-624	7月23日	保定市	定州市	砖路镇北渠河村	袁占祥加工厂	河北省保定市定州市	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时发现，该企业有生产迹象，存在问题：1. 无污染治理设施，化蜡炉还有一定温度，用手触摸时灼烫感，有明显生产迹象；2. 有1台1蒸吨以下燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	8月15日