

附件

焦作市城乡一体化示范区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-196	7月14日	焦作市	城乡一体化示范区	韩愈路	焦作市迎宾馆有限责任公司	河南省焦作市山阳区韩愈路	焚烧垃圾或树叶	经现场发现，迎宾馆后院内，有焚烧垃圾、树叶等情况，督察人员进行了现场制止。	依法查处，加大检查力度。	7月30日
HN-03-197	7月9日	焦作市	城乡一体化示范区	李万街道办	焦作市高新热力有限责任公司	河南省焦作市山阳区X011(位马路)	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，该企业，大量炉渣，粉煤灰露天随意堆放，未采取污染防治措施	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日