

附件

郑州巩义市督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-01-006	6月11日	郑州市	巩义市	竹林镇	巩义市旭升包装材料有限公司	河南省郑州市巩义市G310(连天线)	工业粉尘无组织排放	现场检查时未生产。主要存在问题：1. 现场堆放有大量原材料，破碎机一台，电解炉两台，破碎机配套简易粉尘收集装置，但收集管道断裂未连接；2. 电解炉配套有简易废气收集装置，但未能进行有效的收集。据现场地面和天花板积尘情况，存在无组织排放粉尘的行为。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HN-01-007	6月13日	郑州市	巩义市	孝义街道	巩义市宇航机械厂	河南省郑州市巩义市南地村	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时该厂未生产，生产设备处于通电状态，具备生产能力。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-01-008	6月14日	郑州市	巩义市	西村镇	巩义市创新管道设备厂	河南省郑州市巩义市西村镇桂花村	未安装治污设施	现场检查时正在生产。存在问题：1. 露天喷漆，有机废气直排；2. 打磨工序未安装治污设施；3. 废油漆桶露天堆放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HN-01-009	6月19日	郑州市	巩义市	北山口镇	马成茂（铁艺加工厂）	河南省郑州市巩义市北山口镇	未落实 VOCs 整治要求	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 无环保手续；2. 刷漆、喷漆工序未建设 VOCs 收集处理设施，有机废气直排。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HN-01-010	6月20日	郑州市	巩义市	回郭镇	巩义市瑞平通风设备贸易有限公司	河南省郑州市巩义市回郭镇310国道清西段	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 利用危废临时贮存场所进行喷漆，未安装 VOCs 处理设施，有机废气直排。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日