

附件

廊坊市安次区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-817	6月19日	廊坊市	安次区	葛渔城镇东街村	廊坊市安次区葛渔城煜峰制管厂	中国河北省廊坊市安次区葛马线	治污设施不正常运行	现场检查时发现，该企业正在生产，部分焊接点位有生产痕迹，但集气罩已掉落，无法保证集气处理。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日