

附件

淄博市博山区督办问题清单

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-150	6月13日	淄博市	博山区	白塔镇	山东鲁博真空设备有限公司	山东省淄博市博山区白石路	治污设施不正常运行	现场检查时该企业正在生产，存在问题：VOCs治理设备活性炭吸附箱内只有少量活性炭。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
SD-01-151	6月14日	淄博市	博山区	八陡镇	赵斌露天矿山	中国山东省淄博市博山区	露天矿山未落实减尘抑尘措施	检查时该矿山正在生产，存在问题：1. 废弃矿山内有大量砂石露天堆放，未苫盖，无围挡及喷淋等抑尘设施；2. 有挖机正在装载沙石，未采取防尘降尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-152	6月14日	淄博市	博山区	石马镇	徐洪国沙石场	中国山东省淄博市博山区 S236	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该砂石场大量碎石、河沙露天堆放，未苫盖，无围挡，未采取喷淋抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
SD-01-153	6月14日	淄博市	博山区	八陡镇	赵杰沙石场	中国山东省淄博市博山区 S235	物料堆场未落实扬尘治理措施	该沙场场地内大量河沙、粉煤灰露天堆放，大部分未苫盖，未配套建设喷淋抑尘设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
SD-01-154	6月14日	淄博市	博山区	八陡镇	刘家好沙石场	中国山东省淄博市博山区 S235	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该场地刚停止装卸作业，存在问题 1. 场地内大量石英砂露天堆放，大部分未苫盖，未配套建设喷淋抑尘设施；2. 检查时场地内挖机正在进行装卸作业，未采取湿法作业措施；3. 该场地装载车已冒装。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
SD-01-155	6月14日	淄博市	博山区	山头街道	无主河沙堆放场地	中国山东省淄博市博山区河南路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现该场地内大量河沙露天堆放，大部分未苫盖，未配套建设喷淋抑尘设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并	7月5日

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
									采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	
SD-01-156	6月14日	淄博市	博山区	山头街道	范家辉沙石场	中国山东省淄博市博山区文姜路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该砂石场大量碎石、河沙露天堆放，未苫盖，无围挡，未采取喷淋抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
SD-01-157	6月14日	淄博市	博山区	开发区域城镇	博山开发区新美鹰汽车修理厂	中国山东省淄博市博山区S294(西环路)	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查企业运营中，存在问题：喷漆房VOCs废气排放口未设置监测口，VOCs治理设施未经环保验收，不具备监测条件，无VOCs废气达标监测报告，擅自于2018年4月开始从事喷漆作业，现场打开喷漆房有明显漆味，准备进行喷漆作业。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
SD-01-158	6月15日	淄博市	博山区	开发区域城镇	淄博博山鲁美色釉料厂	中国山东省淄博市博山区	治污设施不正常运行	检查时该企业正在生产，存在问题：1.企业隧道窑正在运行，脱硫方式为双碱法脱硫，6套串联式碱水喷淋脱硫除尘塔仅2号喷淋塔在运行，其他喷淋塔均未运行；2.2号喷淋塔喷淋液未加碱，经对其喷淋液用pH试纸测试，pH值约为2，属不正常使用大气污染防治设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
SD-01-159	6月15日	淄博市	博山区	开发区域城镇	孙兆文废品收购站	中国山东省淄博市博山区西外环	未安装治污设施	现场检查时该企业正在生产，存在问题：露天焊切废铁，未配备	按环评批复要求安装治污设施，并	7月15日

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
						路 256-3		焊烟净化器。	确保正常使用。	
SD-01-160	6 月 16 日	淄博市	博山区	石马镇	山东长运钙业有限公司	中国山东省淄博市博山区 S236	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查企业未在生产，存在问题：1. 氧化钙原料堆场堆存了大量氧化钙粉，未按环评要求全密闭，建有防尘网但防尘网已损坏，堆场外道路上积有白色粉尘；2. 碳酸钙车间外露天裸露堆放了部分碳酸钙粉，未苫盖，未采取抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7 月 5 日
SD-01-161	6 月 16 日	淄博市	博山区	石马镇	博山石马宇盛木器厂	中国山东省淄博市博山区 S236	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查部分工段正在生产，存在问题：水墨印刷开槽机未配套建设 VOCs 治理设施，印刷机上残留有明显油墨使用痕迹。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7 月 15 日
SD-01-162	6 月 16 日	淄博市	博山区	石马镇	淄博珍泉山庄餐饮管理有限公司	中国山东省淄博市博山区	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查该公司正在运营，存在问题：现场有一台 0.12 蒸吨燃煤锅炉，检查当时正在使用。	严格按方案要求完成锅炉淘汰或改造任务。	6 月 30 日
SD-01-163	6 月 18 日	淄博市	博山区	池上镇	博山池上泽坤陶瓷原料厂	山东省淄博市博山区 S327	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查该厂在部分生产，存在问题：1. 厂区内部分砂石的堆放场未采取苫盖、抑尘措施；2. 筛分机 1 台、除铁机 1 台未按环保要求进行密闭生产作业。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、	7 月 5 日

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
									苫盖等综合措施。	
SD-01-164	6月18日	淄博市	博山区	池上镇	池上镇李家块村委沙石堆场	中国山东省淄博市博山区池上镇李家块村甘泉村交界处	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查该沙石堆场堆放了大量沙石，大量沙石未苫盖，无其他抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
SD-01-165	6月19日	淄博市	博山区	白塔镇	翟新建沙石堆场	中国山东省淄博市博山区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时企业正在生产，存在问题：1. 大量沙石露天堆放，未苫盖，未配套建设喷淋等其他抑尘措施，生产中有挖机正在作业；2. 渣土车未覆盖，装载的沙石等物料已超过车斗。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
SD-01-166	6月19日	淄博市	博山区	白塔镇	淄博晟翔塑料有限公司	中国山东省淄博市博山区白塔镇白塔社区颜北路	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查企业正在生产，存在问题：3条挤塑机冷却线上方均未按环评要求安装集气罩对产生废气进行收集处理，3条挤塑机车间内有明显异味。该企业为“散乱污”清单内企业，清单内名称为：淄博亚克塑料制品有限公司（晟翔塑料）。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
SD-01-167	6月20日	淄博市	博山区	八陡镇	淄博市博山晨光建材机械有限公司	中国山东省淄博市博山区八陡黑山前	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查企业未生产，现场生产迹象明显，存在问题：该企业有2台树脂搅拌器生产过程中会产生挥发性有机废气，未进行收集和	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限	7月15日

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
								处理，无组织排放，搅拌车间恶臭明显；	期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	
SD-01-168	6月23日	淄博市	博山区	城东街道	博山天宝家俱厂	中国山东省淄博市博山区莲花山路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查该企业未在生产，存在问题：有一台0.1蒸吨的燃煤锅炉，锅炉内余有火星，锅炉有明显余温，且水龙头正在滴热水。	严格按方案要求完成锅炉淘汰或改造任务。	6月30日
SD-01-169	6月23日	淄博市	博山区	城东街道五龙社区	淄博工陶耐火材料有限公司	山东省淄博市博山区五岭路	治污设施不正常运行	现场检查，该厂企业正常生产。 1. 企业私自开启3号梭式窑窑尾烟道旁路挡板，致使该窑烧成过程中产生的二氧化硫、氮氧化物、烟尘大气污染物未经其配套除尘、脱硫、脱硝设施处理从法定排放口排放，直接通过旁路烟道从原未拆除废弃的大气排气筒排入大气环境，属逃避监督方式排放大气污染物。（清单外企业）	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日